Etat des Lieux d'entrée

Dressé en commun et contradictoirement entre les soussignés

Ibens Stéphane Rue Voisinage de la Tour 27 4100Boncelles	LABEL IMMO SRPL 3 Chaussée Napoleon 4500 HUY	Monsieur Schoonbroodt Jonathan Route de l'Amblève 21 4987Stoumont Tel. : 04.94.40.13.65
Ci-après le Propriétaire	*Ci-après le Mandataire*	*Ci-après le(s) Locataire(s)*

Date d'entrée : 06/10/2021

Adresse des lieux loués : Rue de Bruxelles 69 4130 Esneux

Type de bien : Appartement REFERENCE : ESN BRU 69 D2 L LOT : BAL :

Batiment : Etage : 2 Nombre de pièces : 5 Surface : 91 m²

Annexes louées avec :

Type de chauffage : Chauffage collectif gaz Eau chaude : Eau chaude individuelle

Entrée

Décoration	Nature	Etat	Photo	Commentaires
Porte	Porte bois	Etat d'usage	Photo n° 1 Photo n° 2 Photo n° 3 Photo n° 4 Photo n° 5	Quelques griffes sur le devant de la porte
Sol	Carrelage	Bon	Photo n° 6 Photo n° 7 Photo n° 8	Ras
Plinthe	Bois	Bon	Photo n° 9 Photo n° 10 Photo n° 11 Photo n° 12 Photo n° 13	Ras
Mur	Peinture	Bon	Photo n° 14 Photo n° 15 Photo n° 16 Photo n° 17	Ras
Plafond	Peinture	Bon	Photo n° 18 Photo n° 19 Photo n° 20 Photo n° 21	Ras
Electrique / Chauffage	**Quantité**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Luminaire	0		Photo n° 22	Pas de luminaire

Interrupteur	2	Neuf	Photo n° 23	Ras
Equipement	**Marque/Objet**	**Etat/Qté**	**Photo**	**Commentaires**
Détecteur de fumée			Photo n° 24	Manquant

Cuisine

Décoration	**Nature**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Sol	Carrelage	Bon	Photo n° 25 Photo n° 26 Photo n° 27 Photo n° 28 Photo n° 29	Il manque un joint entre l'évier et le table
Plinthe	Bois	Bon	Photo n° 30 Photo n° 31 Photo n° 32	Ras
Mur	Peinture	Bon	Photo n° 33 Photo n° 34 Photo n° 35	Ras
Plafond	Peinture	Bon	Photo n° 36 Photo n° 37 Photo n° 38 Photo n° 39	Ras
Fenêtre	Double vitrage bois	Bon	Photo n° 40 Photo n° 41 Photo n° 42	Ras
Electrique / Chauffage	**Quantité**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Prise électrique	8	Neuf	Photo n° 43 Photo n° 44 Photo n° 45 Photo n° 46	Ras
Luminaire	0		Photo n° 47	Fonctionnel
Radiateur	1	Bon	Photo n° 48 Photo n° 49	Fonctionnel
Interrupteur	2	Neuf	Photo n° 50 Photo n° 51	Ras
Equipement	**Marque/Objet**	**Etat/Qté**	**Photo**	**Commentaires**
Lave vaiselle	Etna	Neuf	Photo n° 52 Photo n° 53 Photo n° 54 Photo n° 55	Fonctionnel
Hotte	Etna	Neuf	Photo n° 56 Photo n° 57 Photo n° 58	Fonctionnelle

Four	Etna	Neuf	Photo n° 59 Photo n° 60	Fonctionnel
Induction		Neuf / 1	Photo n° 61	Fonctionnelle
Frigo		Neuf / 1	Photo n° 62 Photo n° 63	Fonctionnel
Plan de travail		Neuf / 1	Photo n° 64 Photo n° 65 Photo n° 66 Photo n° 67	Ras
Congélateur	Etna	H.S.	Photo n° 68 Photo n° 69 Photo n° 70	Fonctionnel
Table			Photo n° 71 Photo n° 72 Photo n° 73	Ras
Évier		Neuf / 1	Photo n° 74 Photo n° 75	Traces de calcaire
Meuble		Neuf / 14	Photo n° 76 Photo n° 77 Photo n° 78 Photo n° 79 Photo n° 80	Ras
Mur du plan de travail		Neuf / 1	Photo n° 81 Photo n° 82 Photo n° 83 Photo n° 84	Ras

Sejour / Salon

Décoration	Nature	Etat	Photo	Commentaires
Sol	Carrelage	Bon	Photo n° 85 Photo n° 86 Photo n° 87 Photo n° 88 Photo n° 89	Sol pas nettoyé
Plinthe	Bois	Bon	Photo n° 90 Photo n° 91 Photo n° 92 Photo n° 93 Photo n° 94	Ras
Mur	Peinture	Bon	Photo n° 95 Photo n° 96 Photo n° 97 Photo n° 98 Photo n° 99	Ras

Plafond	Peinture	Bon	Photo n° 100 Photo n° 101 Photo n° 102 Photo n° 103 Photo n° 104	Ras
Fenêtre	Double vitrage bois	Bon	Photo n° 105 Photo n° 106 Photo n° 107 Photo n° 108 Photo n° 109	Fenêtre du coin près du radiateur Soucis d'ouverture la fenêtre part en oblique
Electrique / Chauffage	**Quantité**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Prise électrique	5	Neuf	Photo n° 110 Photo n° 111 Photo n° 112 Photo n° 113 Photo n° 114	Ras
Luminaire	0		Photo n° 115 Photo n° 116	Pas de luminaire
Radiateur	2	Bon	Photo n° 117 Photo n° 118 Photo n° 119 Photo n° 120	Fonctionnel
Equipement	**Marque/Objet**	**Etat/Qté**	**Photo**	**Commentaires**
Aucune information.				

Chambre

Décoration	**Nature**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Porte	Porte bois et vitrée	Bon	Photo n° 121 Photo n° 122 Photo n° 123 Photo n° 124	Ras
Sol	Carrelage	Bon	Photo n° 125 Photo n° 126 Photo n° 127 Photo n° 128	Ras
Plinthe	Bois	Bon	Photo n° 129 Photo n° 130 Photo n° 131 Photo n° 132 Photo n° 133	Ras
Mur	Peinture	Bon	Photo n° 134 Photo n° 135 Photo n° 136 Photo n° 137 Photo n° 138	Ras
Plafond	Peinture	Bon	Photo n° 139 Photo n° 140 Photo n° 141 Photo n° 142	Ras

Fenêtre	Double vitrage bois	Bon	Photo n° 143 Photo n° 144 Photo n° 145 Photo n° 146 Photo n° 147	Fenêtre de gauche difficulté à ouvrir Fenêtre de droite difficulté à ouvrir le côté gauche
Electrique / Chauffage	**Quantité**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Luminaire	0		Photo n° 148	Pas de luminaire
Prise électrique	3	Neuf	Photo n° 149 Photo n° 150 Photo n° 151	Ras
Radiateur	1	Bon	Photo n° 152 Photo n° 153	Ras
Interrupteur	1	Neuf	Photo n° 154	Ras
Equipement	**Marque/Objet**	**Etat/Qté**	**Photo**	**Commentaires**
Aucune information.				

Chambre 2

Décoration	**Nature**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Porte	Porte bois et vitrée	Bon	Photo n° 155 Photo n° 156 Photo n° 157 Photo n° 158	Ras
Sol	Carrelage	Bon	Photo n° 159 Photo n° 160 Photo n° 161 Photo n° 162	Ras
Plinthe	Bois	Bon	Photo n° 163 Photo n° 164 Photo n° 165 Photo n° 166 Photo n° 167	Ras
Mur	Peinture	Bon		Ras
Plafond	Peinture	Bon	Photo n° 168 Photo n° 169 Photo n° 170 Photo n° 171	Ras
Electrique / Chauffage	**Quantité**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Prise électrique	3	Neuf	Photo n° 172 Photo n° 173 Photo n° 174	Ras
Luminaire	0		Photo n° 175	Pas de luminaire
Radiateur	1	Bon	Photo n° 176 Photo n° 177	Ras

Interrupteur	1	Neuf	Photo n° 178	Ras
Equipement	**Marque/Objet**	**Etat/Qté**	**Photo**	**Commentaires**
Aucune information.				

Salle de bains

Décoration	**Nature**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Porte	Porte bois et vitrée	Bon	Photo n° 179 Photo n° 180 Photo n° 181 Photo n° 182	Ras
Sol	Carrelage	Neuf	Photo n° 183 Photo n° 184 Photo n° 185 Photo n° 186	Ras
Plinthe	Carrelage	Neuf	Photo n° 187 Photo n° 188 Photo n° 189	Ras
Mur	Peinture	Bon	Photo n° 190 Photo n° 191 Photo n° 192 Photo n° 193 Photo n° 194	Ras
Plafond	Peinture	Bon	Photo n° 195 Photo n° 196 Photo n° 197 Photo n° 198	Ras
Electrique / Chauffage	**Quantité**	**Etat**	**Photo**	**Commentaires**
Prise électrique	5	Neuf	Photo n° 199	Ras
Luminaire	2	Neuf	Photo n° 200 Photo n° 201 Photo n° 202	Fonctionnels
Radiateur	1	Neuf	Photo n° 203 Photo n° 204	Ras
Interrupteur	2	Neuf	Photo n° 205 Photo n° 206	Ras
Equipement	**Marque/Objet**	**Etat/Qté**	**Photo**	**Commentaires**
Mirroir		Neuf / 1	Photo n° 207	Ras
Lavabo		Neuf / 2	Photo n° 208 Photo n° 209	Ras
Baignoire		Neuf	Photo n° 210	Ras

WC		Neuf / 1	Photo n° 211 Photo n° 212 Photo n° 213	Ras
Vitre		Neuf / 1	Photo n° 214	Ras
Pommeau de douche		Neuf / 1	Photo n° 215 Photo n° 216	Ras
Robinet		Neuf / 1	Photo n° 217 Photo n° 218	Ras
Meuble		Neuf / 1	Photo n° 219 Photo n° 220 Photo n° 221 Photo n° 222 Photo n° 223	Ras

COMPTEUR

Type de compteur	Emplacement	Date relevé	Index et Commentaire	Photo
Compteur électrique	0			Photo n° 224

CLEFS

Type de clé	Nombre	Commentaire	Photo
clé appartement	2		
clé boîte aux lettres	1		
Clé entrée Immeuble	1		

Commentaire :
La salle de bain et la cuisine ont été entièrement rénové.
Tout les murs du logement ont été rafraîchi en blanc.
Légère odeur de cigarette dans la salle de bain.
Il n'y a aucun luminaire dans les pièces sauf dans la salle de bain.
Le détecteur de fumée n'est pas encore placé dans le séjour.
Installation d'un parlophone prévu.

Reserve :

Les soussignés reconnaissent exactes les constatations sur l'état du logement, sous réserve du bon fonctionnement des canalisations, appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui n'a pu être vérifié ce jour, toute défectuosité dans le fonctionnement de ceux-ci devant être signalée dans le délai maximum de dix jours, et pendant le premier mois de la période de chauffe en ce qui concerne les éléments de chauffage. Les cosignataires aux présentes ont convenu du caractère probant et indiscutable des signatures y figurant pour être recueillies selon procédé informatique sécurisé au contradictoire des parties, ils s'accordent pour y faire référence lors du départ du locataire. Le présent état des lieux établi contradictoirement entre les parties qui le reconnaissent exact, fait partie intégrante du contrat de location dont il ne peut être dissocié.

Fait à Esneux, le 06/10/2021

Signature du Propriétaire ou de son mandataire

Signature du ou des Locataires