



I-CONS

MAINTENANCE AND REPAIR REPORT(S)



Workshop Stock Container

[Export To XLS](#)

Container Number	Size/Type /Height	Manufacture Year	Construction	Date In	Time In	Due Date	Repair	Cleaning	Pen
Location:									
TEMU4255406	20/GP/STD	06/2012	STL	2017-02-04	05:40	255	✓	✓	Y
MRKU4686633	40/GP/STD	01/2013	STL	2017-07-04	05:36	105	✓	✓	Y
Location: ALL									
PONU0783473	20/GP/STD	04/1998	STL	2017-08-28	01:23	50	✓	✓	Y
PONU4874904	40/RF/HC	06/2002	STL	2017-08-29	02:26	49		✓	Y
TRIU9324404	40/GP/HC	07/1997	STL	2017-08-29	02:49	49		✓	Y
APMU8048014	40/GP/HC	09/2000	STL	2017-08-29	05:20	49		✓	Y
Location: RAPP									
MSKU5993718	20/GP/STD	02/2011	STL	2017-01-18	05:56	272		✓	N
CAXU6657470	20/GP/STD	4/2004	STL	2017-08-28	06:44	50		✓	Y