


- Reporte Reparaciones

Ingresar al módulo **Informes - Reporte Reparaciones**

1. En el siguiente reporte se mostrarán dos tipos de reparaciones pareto y por quipo.



2. **Reparación Pareto:** Traerá las reparaciones por código de defecto el total de las reparaciones de la fecha seleccionada.

Reparacion Pareto

Reparacion por Equipo

Linea

Unidad Interior 1 PB

Desde

03/02/2025

Hasta

26/02/2025

Turno

☒ Mañana

☐ Tarde

☐ Noche

BUSCAR

IMPRIMIR

Rechazos

EXPORTAR

Buscar

Codigo Defecto	Defecto	Codigo Causa	Causa	Codigo Origen	Origen	Total
23	SENSORES	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	245
EVA	SC EVAPORADOR	DE	DEFECTO ESTETICO	MO	MONTAJE	160
53	CARCASA / FRENTE	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	151
40	DEFECTO EN SWING	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	122
15	Tapa de CAJA ELECTRICA	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	90
25	DEFECTO EN TURBINA / PALETA	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	84
27	MAL MONTADO	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	71
13	Caja ELECTRICA	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	68
05	TEST SEGURIDAD	TT	NO PRESENTA DEFECTO	CB	CABINA	55
34	FUN. DEL INDICADOR LUMINOSO ANORMAL	MM	MAL MONTADO	MO	MONTAJE	54

Rows per page: 10 1-10 of 180

3. **Reparación por equipo:** Traerá información de los rechazos por equipo, indicando la trazabilidad, fecha y hora.

Reparacion Pareto

Reparacion por Equipo

Linea

Unidad Interior 1 PB

Desde

03/02/2025

Hasta

28/03/2025

Turno

☒ Mañana

☐ Tarde

☐ Noche

☐ Todos

Tipo

☐ P

☐ M

☒ Todos

BUSCAR

IMPRIMIR

EXPORTAR A EXCEL

Buscar

Fecha Y Hora	Fecha Y Hora Rechazo	Codigo	Defecto	Causa	Origen	Descripcion	Descripcion del Rechazo	Puesto Rechazo	Nombre Reparador
03/02/2025-08:22:45	03/02/2025-08:23:23	2501TRI09HCA00400	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-11:40:56	03/02/2025-11:41:27	2501TRI09HCA00933	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-11:55:05	03/02/2025-11:55:43	2501TRI09HCA00962	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-12:49:20	03/02/2025-12:49:54	2501TRI09HCA01117	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-13:00:12	03/02/2025-13:00:51	2501TRI09HCA01088	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-13:40:25	03/02/2025-13:41:08	2501TRI09HCA01249	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-14:24:24	03/02/2025-14:25:02	2501TRI09HCA01332	TEST SEGURIDAD	NO PRESENTA DEFECTO	CABINA			0	
03/02/2025-06:53:41	03/02/2025-06:54:08	2501TRI09HCA03894	VIBRACION DE TUBOS	MAL MONTADO	MONTAJE			0	
03/02/2025-08:38:08	03/02/2025-08:38:42	2501TRI09HCA02537	VIBRACION DE TUBOS	MAL MONTADO	MONTAJE			0	
03/02/2025-09:05:39	03/02/2025-09:06:12	2501TRI09HCA02539	VIBRACION DE TUBOS	MAL MONTADO	MONTAJE			0	

Rows per page: 10 1-10 of 2257