IJ-136

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

271.540

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

2

Compostos utilizados

23 meses de operação

1,87 %

Taxa de refugo

5.072 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-136

271.540	23	2	1,87 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	5.072 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Jul/2025: 19.586 peças
- ✓ FP75614/49 lidera com 99,74 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 1,87 % no período
- ✓ Última troca em 01/11/2025 — próxima prescrita em 21/10/2027

Aprovado vs. Refugado



Tendências de Produção Mensal

IJ-136

19.586

Pico de Produção

Jul/2025 — recorde do período

11.806

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

2.983

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado



Análise de Materiais e Compostos

Volume por Composto



Composto Dominante

FP75614/49

99,74 %

do total produzido

23 meses com uso

270.828

peças

5.063 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
FP75614/49	**270.828**	**99,74 %**	**5.063**	**23**
EP 4053/1	712	0,26 %	9	2

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-136

Refugo por Composto



1,87 %

Taxa de Refugo Global

5.072	271.540
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- FP75614/49: maior volume de refugo absoluto (5.063 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-136

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	532,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,040 / fuso —	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	449,11	mediana janelas anteriores: 2.099,92	1,3000	consumiu **0,21×** a massa típica → adia a próxima troca (×1,300)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**691,6 dias**	**532,0 × 1,0000 × 1,3000**	**—**	**Data: 21/10/2027**

✓ OK

542

dias restantes

21/10/2027

Próxima manutenção

Última troca: 01/11/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

271.540 peças em 23 meses com pico histórico de 19.586 em Jul/2025

Dominância do FP75614/49

99,74 % da produção — composto principal por 23 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 1,87 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 21/10/2027 — 542 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**271.540 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**2 tipos**
Taxa de Refugo	**1,87 %**
Pico Mensal	**19.586 peças — Jul/2025**
Próxima Manutenção	**21/10/2027 (542 dias)**