

วิธีการใช้ระบบ CQT สำหรับ QC

ASSETwise

Construction & Quality Tracking

Username

Password

 Login with Microsoft

Login

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
(มหาชน)

<https://cqt.assetwise.co.th/cqt/>

Username = email

Password = เบอร์มือถือ

เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะพบหน้า Project ให้ click ไปที่ profile ของตนเองก่อน

ASSET WISE

Dashboard Project My Task Desktop รายงาน

Profile Logout

ค้นหาโครงการ

พิมพ์ชื่อโครงการเพื่อค้นหา...

เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

ดี อาเบอร์ รัมอินทรา-วัชรพล

ฉนวน เดอะ ริเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี

ดี ออเนอร์ โยธินพัฒนา

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) All rights reserved.

[Go Back](#)

Edit User

ชื่อ	นามสกุล
ชลินี	ปรัชญาลันต์
อีเมลล์	หมายเลขโทรศัพท์
chalineePE	
BU	
SE	
ตำแหน่ง	Role
Position 1	PE/SE
รหัสผ่าน	ยืนยันรหัสผ่าน

[เพิ่มลายเซ็น](#)[แสดงรูปภาพลายเซ็น](#)

1

ให้เข้ามาเพิ่มลายเซ็นในระบบก่อน
เพื่อใช้ในการออกเอกสารตรวจ
ต่างๆ

ลายเซ็นในกรอบที่กำหนด จากนั้น
กด "บันทึก"

ลายเซ็นผู้รับมอบ

2

3

[← เลิก](#) [✓ บันทึก](#)

4

กด "บันทึก" อีกครั้งในหน้าหลัก

วิธีการตรวจ QC

ไปที่หน้า Project ให้ click โครงการที่รับผิดชอบ (จะเห็นโครงการตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้)

ASSET
WiSe

 Dashboard  Project  My Task  Desktop  รายงาน



ค้นหาโครงการ

พิมพ์ชื่อโครงการเพื่อค้นหา...



เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี



ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล



ฅมาน เดอะ รีเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี



ดี ออเนอร์ โยธินพัฒนา



ค้นหา Unit โครงการ เอสต้า ซีรีส์ บรมราชชนนี

เลือกยูนิต...

เลือกสถานะ...



AA001

สถานะ :ว่าง

งวดที่ 2



AA002

สถานะ :ว่าง

งวดที่ 5



AA003

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA004

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA005

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA006

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



เลือก unit ที่จะเข้า
ตรวจ โดยสามารถ
click โดยตรงที่ unit
นั้นๆ หรือ search
จากด้านบนได้

Click ที่ QC ที่จะเริ่มตรวจ



Unit : AA002 เอสต้า ซีวันดี บรมราชชนนี (สถานะ : วาง)



QC1



QC2



QC3



QC4



QC5



หน้าตรวจ QC จะประกอบด้วย QC1-5
โดยในแต่ละ QC จะมีโอกาสในการตรวจ
ได้ 5 ครั้ง

การตรวจ QC1-4

กรณีสภาพหน้างานไม่พร้อมให้ตรวจ (นับเป็นตรวจไม่ผ่าน)

< Unit : AA002 เอสดี ซีเมนต์ บรมราชชนนี (สถานะ : วาง)

QC1 / ตรวจครั้งที่ 1 / ผู้ตรวจ : QC Admin
/ สถานะงวดงาน : **Q งวดที่ 1 - ยังไม่มีการตรวจ**

☒ ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ

สภาพหน้างานยังไม่พร้อม



วิศวกรควบคุมงานลงนาม

บันทึกร่าง ยืนยัน

3
กดยืนยัน

1

Click ที่ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ
กรณีที่สภาพหน้างานไม่พร้อม
และใส่เหตุผล + แนบรูป

วิศวกรควบคุมงานลงนาม

เลือกวิศวกรควบคุมงาน

ชลิตี ปรียญาสันต์



✕

← เคลียร์ ✓ บันทึก

ให้ PE/SE ผู้ดูแลเซ็น
รับทราบผลการตรวจ

กรณีสภาพหน้างานไม่พร้อมให้ตรวจ (นับเป็นตรวจไม่ผ่าน)

ASSETwise

ผลการตรวจ QC1

ครั้งที่ 1

ตรวจใน วันที่ 1

☒ ไม่พร้อมให้ตรวจ

วันที่ตรวจ 20-Dec-2024 17:21

โครงการ เขตลำ สี่มีดี บรมราชชนนี

แผนที่ AA002

บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทวีวัฒน์ 0099 จำกัด

วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชัชวีร์ ปรีชญานันท์

QC ผู้ตรวจผล QC Admin

เลขที่ใบตรวจ QC403H0076712-006

	รายการตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	จำนวนครั้งที่ตรวจผ่าน	ความเห็นเพิ่มเติม
1	ระดับหน้าดินตามจุดตัดและบริเวณรั้วถนน	✓		1	
2	แนวข้างทาง ไหล่แนว ไหล่สทหรือเปิด ไหล่ถนน		✓	N/A	แนวข้างทางตัด
3	ช่องเปิดท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำตามถนน	✓		1	
4	ตำแหน่งท่อต่างๆ ถูกต้องตามบริเวณตามมาตรฐาน				
5	Spec ท่อประปา ถูกต้องตามบริเวณตามมาตรฐาน				
6	การเปิด Manhole ถูกต้องตามบริเวณตามมาตรฐาน				
7	Spec ท่อ ถูกต้องตามบริเวณตามมาตรฐาน				
8	ระดับดินตามได้แบบพื้นๆ +0.20 บริเวณหน้าถนน				
9	ระบบป้องกันน้ำท่วมตามจุดตัดตามมาตรฐาน				
10	มีสทหน้าดินตามบริเวณตามมาตรฐาน				
11	ฉนวนตามมาตรฐาน 5 ซม. บริเวณหน้าดินตามบริเวณตามมาตรฐาน				
12	เบาะรองหน้าดินตามจุดตัดตามมาตรฐาน				
13	ตรวจสอบตำแหน่งและระดับของ (ตาม)				

แสดงรูปถ่ายการที่ไม่ผ่าน

สภาพไม่พร้อมให้ตรวจ

ความเห็นเพิ่มเติม

CP

วิศวกรผู้ควบคุมงาน (ชัชวีร์ ปรีชญานันท์)

QC

Quality Control (QC) (QC Admin)

Page 1 of 2

ASSETwise

ผลการตรวจ QC1

ครั้งที่ 1

ตรวจใน วันที่ 1

☒ ไม่พร้อมให้ตรวจ

วันที่ตรวจ 20-Dec-2024 17:21

โครงการ เขตลำ สี่มีดี บรมราชชนนี

แผนที่ AA002

บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทวีวัฒน์ 0099 จำกัด

วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชัชวีร์ ปรีชญานันท์

QC ผู้ตรวจผล QC Admin

เลขที่ใบตรวจ QC403H0076712-006

	
---	--

แสดงรูปถ่ายการที่ไม่ผ่าน

สภาพไม่พร้อมให้ตรวจ

ความเห็นเพิ่มเติม

CP

วิศวกรผู้ควบคุมงาน (ชัชวีร์ ปรีชญานันท์)

QC

Quality Control (QC) (QC Admin)

Page 2 of 2

4 ระบบจะแสดงเอกสารผลการตรวจ ครั้งนี้โดยระบุว่าไม่พร้อมให้ตรวจ

กรณีสภาพหน้างานพร้อมให้ตรวจ

<

Unit : AA002 เขื่อนลำห้วยหลวง (สถานี : วัง)

QC1 / ตรวจครั้งที่ 1 / ผู้ตรวจ : QC Admin

/ สถานะงาน : จุดที่ 1 - ยังไม่มีการตรวจ

☐ ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ

ความคิดเห็น

วิศวกรควบคุมงานลงนาม

บันทึก

ยืนยัน

1.ระดับหลังคานคด.ถูกต้องและเรียบสม่ำเสมอ

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความคิดเห็น

2.แนวข้างคาน ได้แนว ไม่คดหรือบิด โกง บวม

☐ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน

แนวข้างคานคด



3.ข้อมั่วคอนกรีตโครงสร้างของเสา คอม่อ คาน ครอบถั่วถูกต้องตามมาตรฐาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความคิดเห็น

1

บันทึกผลการตรวจ
กรณีไม่ผ่านต้องใส่ข้อมูล
ดังนี้

- เหตุผลที่ไม่ผ่าน
- รูปถ่ายงานที่ไม่ผ่าน

3

กดยืนยัน

2

ให้ PE/SE ผู้ดูแลเซ็น
รับทราบผลการตรวจ

วิศวกรควบคุมงานลงนาม

เลือกวิศวกรควบคุมงาน

ขลิ้งค์ ปรึกษา



ยกเลิก

บันทึก

กรณีสภาพหน้างานพร้อมให้ตรวจ

ASSETwise

ผลการตรวจ QC1

ตรวจใน วัสดุที่ 1

โครงการ เอสต้า ซีรีส์ บรมราชชนนี

วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชลธิณี ปรัชญาสันติ

☐ ไม่พร้อมให้ตรวจ

แปลงที่ AA002

QC ผู้ตรวจสอบ QC Admin

QC pass

วันที่ตรวจ 20-Dec-2024 17:27

บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทริเทียมมี999 จำกัด

เลขที่ใบตรวจ: QC400H0078712-007

ครั้งที่ 2

	รายการตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	จำนวนครั้งที่ตรวจผ่าน	ความเห็นเพิ่มเติม
1	ระดับหลังคานคด.ถูกต้องและเรียบสม่ำเสมอ	✓		1	
2	แนวข้างคาน ได้แนว ไม่คดหรือบิด โกง บวม	✓		2	แนวข้างคางคด
3	ช่องผิวคอนกรีตโครงสร้างของเสา คมมุม คาน ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน	✓		1	
4	ตำแหน่งท่อต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน	✓		2	
5	Spec ท่อประปา ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน	✓		2	
6	การยึด Hanger ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน	✓		2	
7	Slope ท่อ ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน	✓		2	
8	ระดับดินถมได้แผ่นพื้นฯ +0.20 เรียบสม่ำเสมอ	✓		2	
9	ระบบป้องกันปลวกติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน	✓		2	
10	ฉีดยาป้องกันปลวกแล้ว	✓			
11	ลงทรายยาหนา 5 ซม เรียบสม่ำเสมอบนแผ่นพลาสติก	✓			
12	เคเบิ้ลทีวีวัสดุต่าง ๆ ขณะวัสดุที่เหลือใช้			2	
	ออกจากบริเวณที่จะปูแผ่นพื้น				
13	ตรวจสอบตำแหน่งและระดับของ SLEEVE ต่างๆ ที่ฝังในโครงสร้าง (ถ้ามี)	✓		2	

แสดงรายการที่ไม่ผ่าน

CP

วิศวกรผู้ควบคุมงาน
(ชลธิณี ปรัชญาสันติ)

QC

Quality Control (QC)
(QC Admin)

ระบบจะแสดงเอกสารผลการตรวจ ครั้งนี้โดยระบุ QC pass

4

การแสดงผลกรณี QC นั้นๆ ผ่านแล้ว จะแสดงปุ่มวงกลมสีเขียว และไม่สามารถตรวจสอบถัดไปได้อีก


ASSET WISE

QC Admin
Quality Control

Dashboard Project Desktop รายงาน

Unit : AA002 เอสต้า ซีเมนต์ บจก.ราชบุรี (สถานะ : วาง)

QC1 QC2 QC3 QC4 QC5



การตรวจ QC 5

กรณีสภาพหน้างานไม่พร้อมให้ตรวจ (นับเป็นตรวจไม่ผ่าน)

<

Unit : AA002 เขตฯ ชลบุรี บรมราชชนนี (สถานะ : วาง)

บันทึกร่าง

QC 5 / ตรวจครั้งที่ 1 / สถานะวงงาน : จุดที่ 12 - ยังไม่มีการตรวจ

วันที่เริ่มตรวจ

- 20-Dec-2024 17:33
- ไม่พบข้อมูลรายการ

รายการทั้งหมด : 0 รายการ
ผ่าน : 0 รายการ
ไม่ผ่าน : 0 รายการ

ค้นหา...

ทั้งหมด

ตรวจโดย : QC Admin

☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน

☐ ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ

ความคิดเห็น

วิศวกรควบคุมงานลงนาม

PE/SE : ชลิต์ ปัญญาสันติ

ยังไม่มีลายเซ็นสำหรับรายการนี้

บันทึกร่าง

ยืนยัน

วิศวกรควบคุมงานลงนาม

เลือกวิศวกรควบคุมงาน

ชลิต์ ปัญญาสันติ



ให้ PE/SE ผู้ดูแลเซ็นรับทราบผลการตรวจ

← เคลียร์

✓ บันทึก

Click ที่ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ กรณีที่สภาพหน้างานไม่พร้อม

และใส่เหตุผล + แนบรูป

กดยืนยัน

กรณีสภาพหน้างานไม่พร้อมให้ตรวจ (นับเป็นตรวจไม่ผ่าน)

ASSETwise

ผลการตรวจ QC5

ครั้งที่ 1

ตรวจใน งวดที่ 12

โครงการ เอสต้า ซีรีส์ บรมราชชนนี

วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชลิต์ ปรัชญาสันติ

☒ ไม่พร้อมให้ตรวจ

แปลงที่ AA002

QC ผู้ตรวจสอบ QC Admin

วันที่ตรวจ 20-Dec-2024 17:37

บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทริพย์มณี999 จำกัด

เลขที่ใบตรวจ: QC400H0076712-008

ลำดับ	รายการ	รูปรายการ	ความเห็นเพิ่มเติม	Major Defect	ผ่าน	ไม่ผ่าน
สรุปจำนวน	รายการทั้งหมด : 0 ผ่าน : 0 ไม่ผ่าน : 0					
แสดงรูปภาพผู้รับเหมาไม่พร้อม			ความเห็นเพิ่มเติม ไม่พร้อมให้ตรวจ			
						

4

ระบบจะแสดงเอกสารผลการตรวจ ครั้งนี้โดยระบุว่าไม่พร้อมให้ตรวจ


วิศวกรผู้ควบคุมงาน
(ชลิต์ ปรัชญาสันติ)


Quality Control (QC)
(QC Admin)

กรณีสภาพหน้างานพร้อมให้ตรวจ

ASSET
WISE

QC Admin
Quality Control

Dashboard Project Desktop รายงาน

Unit : AA002

บันทึกสร้าง

QC 5 / ตรวจครั้งที่ 2 / สถานะตรวจ : QC 5 - ยังไม่ผ่านการตรวจ

วันที่เริ่มตรวจ
• 20-Dec-2024 17:38
• ไม่พบข้อผิดพลาด

รายการทั้งหมด : 0 รายการ
ผ่าน : 0 รายการ
ไม่ผ่าน : 0 รายการ

ค้นหา...

ทั้งหมด

ตรวจโดย : QC Admin

☐ ผ่าน

☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข

☐ ไม่ผ่าน

☐ ผู้ตรวจพบข้อผิดพลาด

ไม่พบข้อผิดพลาด

ตรวจสอบความถูกต้อง

PE/SE : บริษัท นวัตกรรม

ลายเซ็น

ลงนามเมื่อวันที่ : 20-Dec-2024

บันทึก

บันทึก

+

2

ถ่ายรูป ใส่ตำแหน่ง หมวดงาน รายการ defect

เพิ่มข้อมูลรายการ

ถ่ายได้ไม่เกิน 5 รูปต่อรายการ

ตำแหน่ง

หมวดงาน

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

รายการ defect

กรุณาเลือกรายการ defect

ความเห็น

ความคิดเห็น

☐ เป็น Major Defect

ยกเลิก

บันทึก

3

1

เพิ่มรายการ โดยคลิกที่ปุ่ม +

กรณีสภาพหน้างานพร้อมให้ตรวจ

รายการทั้งหมด : 3 รายการ
ผ่าน : 0 รายการ
ไม่ผ่าน : 3 รายการ

ค้นหา...

ทั้งหมด



รอบที่ 2 : สระว่ายนํ้า > สระว่ายนํ้า > กระเบื้องหลุดร่อน



รอบที่ 2 : ลานซักล้าง > งานพื้นกระเบื้อง > โปรง, ร่อน



รอบที่ 2 : หลังคา > งานหลังคา > หลังคาบ้านรั่วซึม

4

รายการที่เพิ่มจะแสดงบนหน้าจอ (กรณีเป็น major defect จะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดงด้วย)

ตรวจโดย : QC Admin



ผ่าน



ผ่านแบบมีเงื่อนไข



ไม่ผ่าน



ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ

ไม่พร้อมให้ตรวจ



วิศวกรควบคุมงานลงนาม

PE/SE : ชลธิ์ ปรัญญาสันติ

5

เลือกสถานะการตรวจของรอบนี้

6

ให้ PE/SE ผู้ดูแลเซ็นรับทราบผลการตรวจ

7

กดยืนยัน

บันทึกร่าง

ยืนยัน

ผู้รับเหมาลงนาม

ลงลายเซ็น PE/SE

Caw

✕

บันทึก

กรณีสภาพหน้างานพร้อมให้ตรวจ (มีรายการ defect)

ASSETwise

ผลการตรวจ QC5

ครั้งที่ 2

ตรวจเมื่อ วันที่ 12

โครงการ เขตคำ ซิมส์ นวัตกรรมของดี

วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชลธิณี ปริญญาศิลป์

☒ ไม่พบข้อบกพร่อง

วันที่ตรวจ 20-Dec-2024 17:53

แผนที่ AAD02

บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทวีวัฒน์มี200 จำกัด

QC ผู้ตรวจหน้างาน QC Admin

เลขที่ใบตรวจ QC409400076712-009

ลำดับ	รายการ	รูปภาพการ	ความเห็นเพิ่มเติม	Major Defect	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ส่วนหน้า สะพานข้ามลำ หมวดงาน: สะพานข้ามลำ รายการแก้ไข: กระเบื้องหลุดร่อน					X
2	ส่วนหน้า สะพานข้ามลำ หมวดงาน: งานเชื่อมกระเบื้อง รายการแก้ไข: ไม่ผ่าน					X
3	ส่วนหน้า สะพานข้ามลำ หมวดงาน: งานติดตั้ง รายการแก้ไข: ติดตั้งไม่เรียบร้อย			Y		X

สรุปจำนวน

จำนวนรายการครั้งที่ 2 : 3 รายการ

รายการทั้งหมด : 3

ผ่าน : 0

ไม่ผ่าน : 3

Cw

วิศวกรผู้ควบคุมงาน
(ชลธิณี ปริญญาศิลป์)

QC

Quality Control (QC)
(QC Admin)

ระบบจะแสดงเอกสารผลการตรวจ ครั้งนี้โดยแสดงรายการ defect ที่ยังไม่ผ่าน

Page 1 of 1

QC5 ในการตรวจสอบถัดมา

ASSET WISE

QC Admin
Quality Control

Dashboard Project Desktop รายงาน

Unit : AA002 เอสต้า ซีอีโอ บมจ.ราชชนนี (สถานะ : วาง)

QC1 QC2 QC3 QC4 QC5

QC5

Click ที่ QC5 เพื่อ
ตรวจสอบถัดมา

1

3 กรณีสืบค้นผ่านทั้งหมดให้ ทำตามขั้นตอน ปกติ คือ เลือกสถานะผล , PE/SE ลงนาม และกดยืนยัน

รายการทั้งหมด: 3 รายการ
ผ่าน: 3 รายการ
ไม่ผ่าน: 0 รายการ

ค้นหา... ทั้งหมด

ตรวจโดย: QC Admin

☒ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน
☐ ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ

ไม่พร้อมให้ตรวจ

ตรวจสอบคุณภาพงาน

PE/SE : ชลิต์ ปริญญาสันติ

ลงลายเซ็นวันที่ : 20-Dec-2024 17:50

บันทึกร่าง ยืนยัน



2 ระบบจะแสดงรายการตรวจที่เคยให้ defect มั้ย
ให้บันทึกผลการตรวจ กรณีผ่านให้ click ที่ ผ่าน , หรือเพิ่มรายการใหม่ให้ click ที่ +

Unit : AA002 แหล่งข้อมูล: บมจ.ราชธานี (สถานะ : ร่าง)

บันทึกร่าง

QC 5 / ตรวจครั้งที่ 3 / สถานะงวดงาน : Q. งวดที่ 12 - ยังไม่มีการตรวจ

วันที่เริ่มตรวจ
• 20-Dec-2024 17:56
• จำนวนรายการจากครั้งที่ 2 : 3 รายการ

รายการทั้งหมด: 3 รายการ
ผ่าน: 0 รายการ
ไม่ผ่าน: 3 รายการ

ค้นหา... ทั้งหมด

ตรวจโดย: QC Admin

☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน
☐ ผู้รับเหมาไม่พร้อมให้ตรวจ

ไม่พร้อมให้ตรวจ

ตรวจสอบคุณภาพงาน

PE/SE : ชลิต์ ปริญญาสันติ

+

กรณีสภาพหน้างานพร้อมให้ตรวจ (ตรวจผ่านแล้วทั้งหมด)

ASSETwise

ผลการตรวจ QC5

ตรวจเมื่อ วันที่ 12

โครงการ เขตฯ ซีอีบี บ้านราชชนนี

วิศวกรผู้ควบคุมงาน จัณณิ นริชญาพันธ์

☐ ไม่พบข้อบกพร่อง

QC pass

QC ผู้ตรวจ QC Admin

วันที่ตรวจ 20-Dec-2024 18:01

บริษัทผู้รับเหมา บริษัท ทริเจนเนีย จำกัด

เลขที่ใบตรวจ: QC493H0075712-010

ลำดับ	รายการ	รูปภาพการ	ความเห็นเพิ่มเติม	Major Defect	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ส่วนต่อ: สระว่างน้ำ หมวดงาน: สระว่างน้ำ รายการแก้ไข: ระบายน้ำลงท่อ				✓	
2	ส่วนต่อ: ลานจอดรถ หมวดงาน: ลานจอดรถ รายการแก้ไข: ไม้ตั้ง, รั้ว				✓	
3	ส่วนต่อ: ผนัง หมวดงาน: ผนัง รายการแก้ไข: ผนังภายในเสร็จ			✓	✓	

สรุปจำนวน

จำนวนรายการที่ 2 : 3 รายการ

รายการทั้งหมด : 3

ผ่าน : 3

ไม่ผ่าน : 0

วิศวกรผู้ควบคุมงาน
(จัณณิ นริชญาพันธ์)

Quality Control (QC)
(QC Admin)

Page 1 of 1

4

ระบบจะแสดงเอกสารผลการตรวจ ครั้งนี้โดยระบุ QC pass