Nissan Sentra 2007-2013 Para-brisa

Vidro de alta complexidade na substituição, devido aos seus acabamentos laterais que se estende para o teto, preso por grampos. O acabamento superior fica por conta de uma moldura que deve ser reaproveitada. O espelho interno é removido utilizando uma torx fica para deslocara a trava metálica.

1

Remoção das palhetas.



2

Remoção da grade que é presa por grampos na parte inferior e nos cantos, e na parte superior é presa diretamente ao vidro.



3

Para deslocar os frisos laterais deve-se muito cuidado pois trata-se de peças de metal que pode empenar. Comece a desencaixa-lo na parte inferior próximo ao para-lamas, utilize uma chave de fenda pequena para destravar os grampos, um a um.



4

Desencaixe o friso até a altura do teto, e em seguida puxe-o correndo para frente para deslocar dos grampos no teto do veículo.



5

Com este movimento o acabamento da ponta traseira do friso se solta, e após a retirada do friso encaixe o acabamento a ponta novamente.



6

Identifique a posição dos grampos e se não soltou nenhum.



7

Para desencaixar o espelho interno utilize uma chave tox pequena, e destrave-o da pastilha pelo orifício na base.





8

Na remoção do vidro passe o cabo de aço por entre o vidro e a moldura superior. Neste passo é essencial o uso de EPI.





9

Desta forma a moldura ficará intacta toda presa ao teto do veículo.





10

Este vidro é ideal para corte parcial.



11

Instale o vidro sem remover a moldura superior, encaixando o vidro na mesma e apoiando na cola.



12

Para montar os frisos laterais novamente, posicione os grampos para seus devidos encaixes e pressione para dar o encaixe um a um.



13

Monte a grade e as palhetas novamente, e encaixe o espelho interno, para liberação do serviço.

