

△ 異常検出


1件の異常が検出されました:

VIN A: レーザー出力 が 160.00 W (時間: 25)


## レーザー溶接モニター

時系列データの表示と異常検出


### レーザー出力



### 母材位置



### ガス流量



### ワイヤ速度

