



BUONO LAVORO N°	50	OGGETTO DELLA RICHIESTA	188
RICHIEDENTE	FRANCESCO PETRONE	DATA DELLA RICHIESTA	11/01/2007 10:21:00
SERVIZIO	GESTIONE CALORE	TELEFONO	0805443302
OPERATORE	callcenter08		
NOTA:	ISI BARI - DIPARTIMENTO INFORMATICA R11 - 1° PIANO - SALA LETTURA		

DESCRIZIONE INTERVENTO	URGENZA: Critico
INTERVENTO: I BOCCHETTONE DEI FAN-COIL (A SOFFITTO) EMANANO ARIA FREDDA -	

DENOMINAZIONE CLIENTE	UNIVERSITÀ DI BARI	LOCALITÀ	BARI
NOME EDIFICIO	CDZ01		
INDIRIZZO	Via Enrico Orabona, 4		

ADDETTO ALL'INTERVENTO:	Addetto2 Bari	DATA E ORA PIANIFICATA:	11/01/2007 12:00:00
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
FIRMA _____			

FIRMA MAGAZZINIERE _____

Livello Soddisfazione:	<input type="checkbox"/> Non Soddisfatto	<input type="checkbox"/> Soddisfatto	<input type="checkbox"/> Pienamente Soddisfatto	<input checked="" type="checkbox"/> ND
------------------------	--	--------------------------------------	---	--

DATA INIZIO LAVORO:	11/01/2007	ALLE ORE	12:00	<div>Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti e correttamente installati Firma Cliente _____</div>
DATA FINE LAVORO:	11/01/2007	ALLE ORE	13:00	

BUONO LAVORO N°	1615	OGGETTO DELLA RICHIESTA	8188
RICHIEDENTE	FRANCESCO PETRONE	DATA DELLA RICHIESTA	22/02/2007 10:00:00
SERVIZIO	GESTIONE CALORE	TELEFONO	080-5443302
OPERATORE	callcenter08		
NOTA:	TERRAZZO 8° PIANO		

DESCRIZIONE INTERVENTO	URGENZA: Emergenza
INTERVENTO: SONO STATI ESEGUITI DEI LAVORI PER IL PASSAGGIO DI FILI ELETTRICI MA HANNO LASCIATO INTERRA IN MODO PERICOLOSO LE CANALINE IN ALLUMINIO -	

DENOMINAZIONE CLIENTE	UNIVERSITÀ DI BARI	LOCALITÀ	BARI
NOME EDIFICIO	CDZ01		
INDIRIZZO	Via Enrico Orabona, 4		

ADDETTO ALL'INTERVENTO:	Addetto1 Bari	DATA E ORA PIANIFICATA:	22/02/2007 11:30:00
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>			
FIRMA _____			

FIRMA MAGAZZINIERE _____

Livello Soddisfazione:	<input type="checkbox"/> Non Soddisatto	<input type="checkbox"/> Soddisfatto	<input type="checkbox"/> Pienamente Soddisfatto	<input checked="" type="checkbox"/> ND
------------------------	---	--------------------------------------	---	--

DATA INIZIO LAVORO:	22/02/2007	ALLE ORE	11:30	Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti e correttamente installati Firma Cliente _____
DATA FINE LAVORO:	22/02/2007	ALLE ORE	12:30	

BUONO LAVORO N°	4751	OGGETTO DELLA RICHIESTA	23785
RICHIEDENTE	ND PETRONE	DATA DELLA RICHIESTA	10/05/2007 09:19:00
SERVIZIO	GESTIONE CALORE	TELEFONO	0805442138
OPERATORE	callcenter05		
NOTA:			

DESCRIZIONE INTERVENTO	URGENZA: Critico
INTERVENTO: DIPARTIMENTO INFORMATICA - PIANO 7 - SI SENTE FORTE ODORE DI GAS	

DENOMINAZIONE CLIENTE	UNIVERSITÀ DI BARI	LOCALITÀ	BARI
NOME EDIFICIO	CDZ01		
INDIRIZZO	Via Enrico Orabona, 4		

ADDETTO ALL'INTERVENTO:	Addetto1 Bari	DATA E ORA PIANIFICATA:	10/05/2007 11:00:00
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>			
FIRMA _____			

FIRMA MAGAZZINIERE _____

Livello Soddisfazione:	<input type="checkbox"/> Non Soddisatto	<input type="checkbox"/> Soddisfatto	<input type="checkbox"/> Pienamente Soddisfatto	<input checked="" type="checkbox"/> ND
------------------------	---	--------------------------------------	---	--

DATA INIZIO LAVORO:	10/05/2007	ALLE ORE	11:00	Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti e correttamente installati Firma Cliente _____
DATA FINE LAVORO:	10/05/2007	ALLE ORE	11:45	

BUONO LAVORO N°	4759	OGGETTO DELLA RICHIESTA	23795
RICHIEDENTE	FRANCESCO PETRONE	DATA DELLA RICHIESTA	28/05/2007 09:18:00
SERVIZIO	GESTIONE CALORE	TELEFONO	080-5443302
OPERATORE	callcenter08		
NOTA:	1° PIANO - DIPARTIMENTO INFORMATICA		

DESCRIZIONE INTERVENTO	URGENZA: Emergenza
INTERVENTO: DAL SOFFITTO PERDITA D'ACQUA (PROBABILMENTE DEA UN TUBO)	

DENOMINAZIONE CLIENTE	UNIVERSITÀ DI BARI	LOCALITÀ	BARI
NOME EDIFICIO	CDZ01		
INDIRIZZO	Via Enrico Orabona, 4		

ADDETTO ALL'INTERVENTO:	Addetto1 Bari	DATA E ORA PIANIFICATA:	28/05/2007 09:30:00
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>			
FIRMA _____			

FIRMA MAGAZZINIERE _____

Livello Soddisfazione:	<input type="checkbox"/> Non Soddisatto	<input type="checkbox"/> Soddisfatto	<input type="checkbox"/> Pienamente Soddisfatto	<input checked="" type="checkbox"/> ND
------------------------	---	--------------------------------------	---	--

DATA INIZIO LAVORO:	28/05/2007	ALLE ORE	09:30	Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti e correttamente installati Firma Cliente _____
DATA FINE LAVORO:	28/05/2007	ALLE ORE	11:00	