# ใบรายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
SV POLYMER CO ., LTD .

ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ............................SVP-NB-13…………………………
หมายเลขเครื่อง ..............PF4HA376……………
แผนก / ฝ่าย .......................Store……………………
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ …10…/…10…/…2026…..
เวลาที่ทำการตรวจสอบ จาก ...10.10... น. ถึง ...11.08... น. รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด ...67... น ผู้ใช้งานรับทราบ ........

| ผู้จัดการแผนกไอที | ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ |
|---|---|
|  |  |
| IT MGR. | IT |

| NO. | หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ | วิธีการตรวจสอบ | มาตรฐาน | สถานะ | | ผลการตรวจสอบ | | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | มี | ไม่มี | ปกติ | ผิดปกติ | |
| 1 | ทำความสะอาดภายนอก | 1.เช็คหน้าจอ | | | ✓ | ✓ | | |
| | | 2. เช็คแป้นคีย์บอร์ด | | | ✓ | ✓ | | |
| | | 3.จัดฝุ่นรอบ | | | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Window Update | Setting to window | Window 2H26 | | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Update Bios | Update Bios | ไม่มีอัปเดตเพิ่มเติม | | ✓ | ✓ | | |
| 4 | Window Virus | Scan virus | | | | | | |
| 5 | ค้นหา Update Drive | Update Driver | ไม่มีอัปเดตเพิ่มเติม | | ✓ | ✓ | | |
| 6 | ซ่อมแซมไฟล์ | sfc /scannow | ปกติ | | ✓ | ✓ | | |
| 7 | ทดสอบรับสัญญาณเน็ต | 259 Mbps | ปกติ | | ✓ | ✓ | | |

| | รายการ | รายละเอียดการดำเนินงาน (ระบุ) | สถานะ | | ผลการตรวจสอบ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | เสร็จ | ไม่เสร็จ | ปกติ | ไม่ปกติ | |

| | รายละเอียดการตรวจสอบด้านความปลอดภัย | สถานะ | ผลการตรวจสอบ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |