


Testeo General del Equipo



Servicio N°:

042062

Cliente: F. Swiss Medical

Fecha: 7/1/26

Contacto:

Modelo: M. 572

Diagnostica: 133

Dirección:

N° Serie: M.C. 00001562

S1:

Sector: Lab. PB Serología

Tanque: 25L

Remito:

Tipo Serv: Mensual

N° Serie:

SVO:

Vencimiento de Consumibles

LC

LC

LC

LC

LC

RO CICLOS

VOL TOTAL

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☒
Conductividad alimentación:	328 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☒
Tensión alimentación:	220 v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☒
Tensión fuente de alimentación:	24 v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	- °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☒
Tensión EDI	- °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	2,8 Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	- Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO:	- uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop:	1 → 0 uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado:	- L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	- L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado:	- L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

- Se realizó mantenimiento mensual
- Se controlan parametros y presiones
- Se cambia LC 226 por alta conductividad

• Equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	LC226	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

☐

Satisfactorio:

☐

Poco Satisfactorio:

☐

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

