

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MONDIS		IC-CTE-F421	
				Versión:	1.0
				Vigencia	dic-13
Equipo: CEN-MON-LABCAT		Modelo: Mondis		Edificio:	Catamarca 1242
				Sector:	Laboratorio
N° serie:		Marca:		Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB
				Fecha:	12/09/2022
				Orden M:	9183007
				Realizó:	Melina M. Montalto
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie		
Data Logger	MADGETECH	OctTemp200	P93230		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X
El equipo ha necesitado reparación	
El equipo no está reparado. No se puede usar	
Comentarios:	

Puntos de inspección

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1	Sensores P
8.1.2	Ubicación de los sensores P
8.1.3	Vainas de sensores P
8.1.4	Cables UTP P
8.1.5	Interfaces LAN P
8.1.6	Fuentes de alimentación P

--

8.2	Test Cuantitativos				
La diferencia entre el sensor y el patron debe ser ≤ 1°C					
	Nro de Serie del Sensor		Temp. Patrón (°C)	Temp. Sensor (°C)	P/F
	Camara 1 (sensor 2) - Lab. Cen. Deposito	S.N° 280000075F31E228	4,1	4,3	P
	Camara 1 (sensor 1) - Lab. Cen. Deposito	S.N° C200000567C3AA28	4,1	4,3	P
	Camara 2 (sensor 1) - Lab. Cen. Deposito	S.N° E300000760129328	4,3	4,5	P
	Camara 2 (sensor 2) - Lab. Cen. Deposito	S.N° F300000760366428	4,5	4,7	P
	Freezer Deposito (freezer 4)	S.N° 26000005675A2728	-20,4	-19,8	P
	Estufa #27500 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° BF00080276274010	35,5	36	P
	Ambiente - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 7900000567979E28	21,8	22,1	P
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 8C000005B3B69428	-17,9	-18,5	P
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° A9000005683C5728	-17,6	-16,9	P
	Freezer 3 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 30000005632D2828	-18,5	-17,9	P
	Freezer 4 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 0D0000075F4A1F28	-16,6	-17,1	P
	Freezer 5 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° BC000005B4261128	-18,1	-18,7	P
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 79000005689B5128	3,9	4,6	P
	Freezer 6 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 680000056852A728	-14	-14,5	P
	Freezer 7- Lab. Cen. Piso 1	S.N° 7600000C7C702628	-20,8	-21,5	P
	Baño termostático - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 1C00000C79DE9A28	36,8	36,2	P
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° DC000007605B1928	4,1	3,7	P
	Heladera 2 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 1400000567D05328	4,2	4,1	P
	Heladera 3 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° F100000567B8FA28	3,9	3,7	P
	Heladera 4 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 61000005A054B228	4,9	5,8	P
	Heladera 5 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 3700000568630A28	5,5	6,1	P
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 7500000568F5B828	-7,5	-7,2	P
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° C500000568BF4128	-7,3	-7	P
	Ambiente B - 2do piso Catamarca	S.N° D00008024B779510	22,7	23,9	P
	Ambiente C - 2do piso Catamarca	S.N° D500080250F4D610	22,8	23	P
	Estufa #828 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 94000802760E6910	34	34,5	P
	Criofreezer 4 - Lab. Centr. Piso 3	S.N° EE001000002E617E	-76,1	-77	P
	Heladera 3 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 520000075F7FD628	3,2	3,7	P
	Freezer 3 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 2F00080251061C10	-25,5	-26,3	P
	Heladera 2 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 08000802761EB610	3	3,7	P
	Ambiente - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 2200000A153B4228	23	22,5	P
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° A100080276082D10	-32,5	-33,1	P
	Freezer 4 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 4F000005A0109028	-18,8	-19,1	P
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 740000056723BB28	3,9	4,3	P
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 3A00000567D00328	-24,4	-24,9	P