

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

044509

Cliente: S.W.S.C. M30.000

Contacto:

Modelo: MP120

Fecha: 06/05/26

Dirección: CARABANCA 4242 (CAOA)

N° Serie: MP00003507

Diagnostica: 180000

Sector: LABORATORIO 2°

Tanque:

S1:

Tipo Serv: M30.000

N° Serie:

Remito: SVO:

Vencimiento de Consumibles

LC 174 8/26 LC 136 9/26 LC 105 3/21 LC LA722 6/26 LC 109 8/26

RO CICLOS

7295

VOL TOTAL

248598

Relevamiento de Datos

		SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	0,1 ppm/mv	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	349 us/cm	☒	☐	☐
Tensión alimentación:	223 v	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	24 v	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	OK °C	☒	☐	☐
Tensión EDI	N/A °C	☒	☐	☐
Presión alimentación:	2,8/3 Bar	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	7,8/8 Bar	☒	☐	☐
Presión Loop:	1,15 Bar	☒	☐	☐
Conductividad RO:	<9 us/cm	☒	☐	☐
Conductividad Loop:	<0,067 us/cm	☒	☐	☐
Caudal permeado:	2,1 l/min	☒	☐	☐
Caudal Loop:	OK l/min	☒	☐	☐
Caudal concentrado:	OK l/min	☒	☐	☐
	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	N/A	us/cm	

Recomendaciones

SE REALIZA SERVICIO MENSUAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE ALIMENTACION

SE REALIZA CAMBIO DE BLOQUE EN LA727

SANITIZADO DE RO

CONTROL DE PRESIONES Y PARAMETROS

REVISION GENERAL

EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CEC8YT322063	☒		☐			☐		☐
1	CEC8YT322065	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

☐

Satisfactorio:

☒

Poco Satisfactorio:

☐

Hora Inicio:

08:20

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

TARJETA DE SERVICIO

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)



2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com