

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				040896					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL</u>				Fecha: <u>7/8/25</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP 120</u>		Diagnostica: <u>ABB</u>					
Dirección: <u>COTAMARCA 1242</u>		N° Serie: <u>MP 0000 1543</u>		S1: <u> </u>					
Sector: <u>LABORATORIO 2° Piso</u>		Tanque: <u> </u>		Remito: <u> </u>					
Tipo Serv: <u>MONSUA</u>		N° Serie: <u> </u>		SVO: <u> </u>					
Vencimiento de Consumibles				LC <u> </u>					
LC <u> </u>	LC <u> </u>	LC <u> </u>	LC <u> </u>						
RO CICLOS		<u>71077</u>		VOL TOTAL <u>1979475</u>					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación:	<u>158/620</u>	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐			
Conductividad alimentación:	<u>321</u>	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐			
Tensión alimentación:	<u>220</u>	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐			
Tensión fuente de alimentación:	<u>24</u>	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐			
Tensión Bomba Recirculación:	<u> </u>	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐			
Tensión EDI	<u> </u>	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐			
Presión alimentación:	<u>3</u>	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐			
Presión bomba de alta:	<u>7,8</u>	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐			
Presión Loop:	<u>1,13</u>	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐			
Conductividad RO:	<u>7</u>	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐			
Conductividad Loop:	<u>0.067</u>	uS/cm	Consumo bomba de alta:	<u> </u>	<u> </u>	A			
Caudal permeado:	<u>1,8</u>	L/min	Consumo bomba de Recirculación	<u> </u>	<u> </u>	A			
Caudal Loop:	<u> </u>	L/min	Temperatura	<u>21</u>	<u> </u>	v			
Caudal concentrado:	<u> </u>	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	<u> </u>	<u> </u>	uS/cm			
Recomendaciones									
<u>SE REALIZA MANTENIMIENTO MONSUA</u>									
<u>SE CONTROLA PARAMETROS Y PRESIONES</u>									
<u>SE CAMBIA CARBON BLOCK Y MICROFILTRO DE ENTRADA (CARBON BLOCK LA727)</u>									
<u>SE SANITIZA RO</u>									
<u>SE CAMBIA TRAMO DE MANGUERA DE 10MM DE ENTRADA Y SE BLOCA UANB 10MM ENTRADA</u>									
<u>SE CONECTA ANTIDERRAMES</u>									
<u>SE CAMBIO FILTRO MESH DE ENTRADA</u>									
<u>SE REPARA PERDIDA EN BOMBA PRESS DE BAJA (ALIMENTACION)</u>									
<u>SE INSTALA BOMBA DE BAJA HIDRO PRESS 30 (NUEVA)</u>									
<u>EQUIPO OPERATIVO</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MICROFILTRO	☒		☐			☐		☐
1	CARBON BLOCK	☒		☐			☐		☐
1	VAGTA 204262	☐	310	☐			☐		☐
1	PUCGCS354750	☐	310	☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio: <u>10 HS</u>					Hora Fin: <u> </u>				
Firma Técnico: <u> </u>					Firma Cliente: <u> </u>				
Aclaración: <u> </u>					Aclaración: <u> </u>				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				