

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MONDIS

IC-CTE-F421

Versión: 1.0

Vigencia dic-13

Equipo: CEN-MON-LABCAT		Modelo: Mondis		Edificio:	Catamarca 1242
N° serie:		Marca:		Sector:	Laboratorio
				Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB
				Fecha:	30/09/2020
				Orden M:	9147319
				Realizó:	Esteban Garraza
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie		
Data Logger	MADGETECH	OctTemp20	P93230		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)

Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X
El equipo ha necesitado reparación	
El equipo no está reparado. No se puede usar	
Comentarios:	

Puntos de inspección

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	
8.1.1	Sensores	P
8.1.2	Ubicación de los sensores	P
8.1.3	Vainas de sensores	P
8.1.4	Cables UTP	P
8.1.5	Interfaces LAN	P
8.1.6	Fuentes de alimentación	P

8.2

Test Cuantitativos

La diferencia entre el sensor y el patron debe ser $\leq 1^{\circ}\text{C}$

	Nro de Serie del Sensor	Temp. Patrón ($^{\circ}\text{C}$)	Temp. Sensor ($^{\circ}\text{C}$)	P/F
Camara 1 (sensor 2) - Lab. Cen. Deposito	S.N° 280000075F31E228	6.02	5.6	P
Camara 1 (sensor 1) - Lab. Cen. Deposito	S.N° C200000567C3AA28	6.02	5.1	P
Camara 2 (sensor 1) - Lab. Cen. Deposito	S.N° E300000760129328	5.45	4.5	P
Camara 2 (sensor 2) - Lab. Cen. Deposito	S.N° F300000760366428	5.45	5.9	P
Freezer Deposito (freezer 4)	S.N° 26000005675A2728	-12.83	-12.2	P
Estufa - Lab. Cen. Piso 1	S.N° BF00080276274010	35.33	36	P
Ambiente - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 7900000567979E28	19.7	19.8	P
Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 8C000005B3B69428	-15.28	-16.7	P
Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° A9000005683C5728	-17.9	-16.9	P
Freezer 3 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 30000005632D2828	-18.52	-19.1	P
Freezer 4 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 0D0000075F4A1F28	-17.26	-17.27	P
Freezer 5 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° BC000005B4261128	-20.25	-19.9	P
Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 79000005689B5128	3.8	3.9	P
Freezer 6 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 680000056852A728	NO FUNCIONA FREEZER		
Freezer 7- Lab. Cen. Piso 1	S.N° D8000005674DDF28	-15.43	-15.8	P
Estufa #27500 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 910008024B4A7510	DESCONECTADA		
Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° DC000007605B1928	4.8	4.8	P
Heladera 2 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 1400000567D05328	4.2	3.6	P
Heladera 3 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° F100000567B8FA28	4.3	4.5	P
Heladera 4 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 61000005A054B228	4.1	5.1	P
Heladera 5 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 3700000568630A28	5.4	5.4	P
Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 7500000568F5B828	-27.8	-25.8	P
Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° C500000568BF4128	-24.46	-24.4	P
Ambiente B - 2do piso Catamarca	S.N° AF0000076012AB28	22.7	23.9	P
Ambiente C - 2do piso Catamarca	S.N° D500080250F4D610	22.2	22.5	P
Estufa #828 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 94000802760E6910	37	37.8	P

	Heladera 3 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 520000075F7FD628	6.1	7.4	P
	Freezer 3 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° C70008024BB78710	-17.98	-18	P
	Heladera 2 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 08000802761EB610	1.5	0.5	P
	Ambiente - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 2200000A153B4228	24	24.2	P
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° A100080276082D10	-28	-27	P
	Freezer 4 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 4F000005A0109028	-20.4	-19.8	P
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 740000056723BB28	1.9	2.1	P
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 3A00000567D00328	-27.6	-28.6	P