

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MONDIS		IC-CTE-F421	
				Versión:	1.0
				Vigencia	dic-13
Equipo: CEN-MON-LABCAT		Modelo: Mondis		Edificio:	Catamarca 1242
				Sector:	Laboratorio
N° serie:		Marca: DSNTEC		Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB
				Fecha:	01/09/2021
				Orden M:	9165434
				Realizó:	Esteban Garraza
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie		
Data Logger	MADGETECH	OctTemp200	P93230		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X
El equipo ha necesitado reparación	
El equipo no está reparado. No se puede usar	
Comentarios:	

Puntos de inspección

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	
8.1.1	Sensores	P
8.1.2	Ubicación de los sensores	P
8.1.3	Vainas de sensores	P
8.1.4	Cables UTP	P
8.1.5	Interfaces LAN	P
8.1.6	Fuentes de alimentación	P

8.2	Test Cuantitativos			
La diferencia entre el sensor y el patron debe ser $\leq 1^{\circ}\text{C}$				
	Nro de Serie del Sensor	Temp. Patrón (°C)	Temp. Sensor (°C)	P/F
	Camara 1 (sensor 2) - Lab. Cen. Deposito	S.N° 280000075F31E228	3.01	3.3
	Camara 1 (sensor 1) - Lab. Cen. Deposito	S.N° C200000567C3AA28	3.02	3.4
	Camara 2 (sensor 1) - Lab. Cen. Deposito	S.N° E300000760129328	5.4	4.8
	Camara 2 (sensor 2) - Lab. Cen. Deposito	S.N° F300000760366428	5.4	4.8
	Freezer Deposito (freezer 4)	S.N° 26000005675A2728	-17.83	-18
	Estufa - Lab. Cen. Piso 1	S.N° BF00080276274010	35.88	36
	Ambiente - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 7900000567979E28	20.7	21
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 8C000005B3B69428	-19.28	-19.8
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° A9000005683C5728	-17.9	-18
	Freezer 3 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 30000005632D2828	-20.9	-21.7
	Freezer 4 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 0D0000075F4A1F28	-19.26	-19.6
	Freezer 5 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° BC000005B4261128	-20.25	-20.3
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 79000005689B5128	1	1.5
	Freezer 6 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 680000056852A728	-17.1	-17.4
	Freezer 7- Lab. Cen. Piso 1	S.N° D8000005674DDF28	-18	-18.9
	Ambiente humedad - Humedad 1ro. Dep.	S.N° 8C0010000029467E	55%	56.6%
	Baño termostático 1 - Baño termostático 1	S.N° E70000075F4B8628	37.5	37
	Estufa #27500 - Lab. Cen. Piso 1	S.N° 910008024B4A7510	DESCONECTADA	
	Ambiente humedad - Humedad 1ro.	S.N° E20010000029447E	55%	55.2%
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° DC000007605B1928	1.8	1
	Heladera 2 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 1400000567D05328	1.3	1.8
	Heladera 3 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° F100000567B8FA28	3.2	2.3
	Heladera 4 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 61000005A054B228	2.1	2.8
	Heladera 5 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 3700000568630A28	4.9	5
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 7500000568F5B828	-36.9	-37.5
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° C500000568BF4128	-17.1	-17.2
	Ambiente A- 2do piso Catamarca	S.N° AF00000A1495E828	24	24.4
	Ambiente B - 2do piso Catamarca	S.N° AF0000076012AB28	21.6	21.7
	Ambiente C - 2do piso Catamarca	S.N° D500080250F4D610	23.9	24
	Ambiente Humedad - Humedad 2do. Central de Monitoreo de Temp.	S.N° 3400010000033AA7E	48%	48.7%

	Estufa #828 - Lab. Cen. Piso 2	S.N° 94000802760E6910	35	35.5	P
	Heladera 3 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 520000075F7FD628	2.4	2.5	P
	Freezer 3 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° C70008024BB78710	-19	-20.4	P
	Heladera 2 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 08000802761EB610	2.3	2.5	P
	Ambiente - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 2200000A153B4228	23.9	24	P
	Freezer 1 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° A100080276082D10	-37	-37.5	P
	Freezer 4 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 4F000005A0109028	-19	-19.4	P
	Heladera 1 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 740000056723BB28	3.9	4.1	P
	Ambiente Humedad - Humedad 3er. Piso	S.N° 2900010000337E7E	53%	53.8%	P
	Freezer 2 - Lab. Cen. Piso 3	S.N° 3A00000567D00328	-20	-20.4	P