

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MONDIS		IC-CTE-F421	
				Versión:	1.0
				Vigencia	dic-13
Equipo: Central de temperatura		Modelo: Mondis		Edificio:	Catamarca 1242
				Sector:	Laboratorio
N° serie: N/A		Marca: DSNTEC		Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB
				Fecha:	15/11/2019
				Orden M:	9133177
				Realizó:	Milton Martínez/Diego Avancini
Instrumental utilizado	Marca	Bien de uso	N° de	Última	
Datalogger	Madgetech		P93230	27/06/2018	

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X
El equipo ha necesitado reparación	
El equipo no está reparado. No se puede usar	
Comentarios:	

Puntos de inspección

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1	Sensores
8.1.2	Ubicación de los sensores
8.1.3	Vainas de sensores
8.1.4	Cables UTP
8.1.5	Interfaces LAN
8.1.6	Fuentes de alimentación

8.2	Test Cuantitativos			
La diferencia entre el sensor y el patron debe ser $\leq 1^{\circ}\text{C}$				
	Nro de Serie del Sensor	Temp. Patrón (°C)	Temp. Sensor (°C)	P/F
Heladera 1	DC000007605B1928	3.22	3.2	P
Heladera 2	1400000567D05328	2.6	2	P
Heladera 3	F100000567B8FA28	3.42	3.4	P
Heladera 4	61000005A054B228	5.29	4.4	P
Heladera 5	3700000568630A28	6.89	7	P
Frezzer 1	7500000568F5B828	-19.66	-19.2	P
Frezzer 2	C500000568BF4128	-20.16	-19.7	P
Ambiente	C500000568BF4128	25.03	24.8	P
Estufa 828	560008025108A810	38.84	38.5	P