



Fiche de suivi Qualité

Atelier: Batliment 1 IMPÉRATIF

<u>Numéro de commande:</u>	<u>Brochure</u>	<u>Date d'expédition:</u>
123456789		04/10/2018
<u>Numéro de la planche:</u>		
1225252		

<u>Raison du suivi Qualité:</u>	
X	Forte valeur ajoutée

<u>Commentaires:</u>
I'm a test comment. I'm a test comment. I'm a test comment.

Process	Contrôle Qualité renforcé	Émargement Opertuer	Émargement Manager
PAO			
Impression			
Pelliculage	X		
Vernis UV	X		
Découpe, coupe			
Pliage / Rainage			
Brochage			
Expédition			