



Fiche de suivi Qualité

Atelier:

Batliment 1

IMPÉRATIF

Numéro de commande:

123456789

Brochure

Date d'expédition:

04/10/2018

Numéro de la planche:

1225252

Raison du suivi Qualité:

X Forte valeur ajoutée



Commentaires:

I'm a test comment. I'm a test comment. I'm a test comment.

Process	Contrôle Qualité renforcé	Émargement Operateur	Émargement Manager
PAO			
Impression			
Pelliculage	X		
Vernis UV	X		
Découpe, coupe			
Pliage / Rainage			
Brochage			
Expédition			