



BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

VP-000007

26 de agosto de 2026

Registro de mantenimiento

Cosal · IZTAPALAPA

Empresa

**Vallejo
Properties**

Cliente

Cosal

Reporte

Predio

IZTAPALAPA

Espacio

**Rampas
cosal**

Tipo de
mantenimiento

**Se checa
rampa x no
funcionamiento**

Horario

**13:15 a
15:53**

Encargado

Cristina

Realizó el
trabajo

**Alfredo
camarillo**

Estado

Concluido

Descripción del trabajo

Se destapa botonera y se encuentra cable de alimentación desconectado se conecta otra ves se checa la rampa y queda funcionando

Observaciones

Desarmadores probador de corriente

Evidencias fotográficas (2)





Evidencia 1



Evidencia 2

**Conformidad
del cliente**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Edith Rivera', with a large, sweeping flourish at the end.

Edith Rivera
Auxiliar EHS

**Persona que
realizó el
trabajo**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alfredo Camarillo', with a large, sweeping flourish at the end.

**Alfredo
camarillo**
Cristina