



VALLEJO PROPERTIES



BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

VP-000015

3 de septiembre de 2026

Registro de mantenimiento

Cosal · IZTAPALAPA

Empresa

**Vallejo
Properties**

Cliente

Cosal

Reporte de

Predio

IZTAPALAPA

Espacio

**Laminas en
techo y
patio**

Tipo de
mantenimiento

**Tapar
goteras x
bala y
destapar
drenajes x
lodo**

Horario

**12:17 a
18:03**

Encargado

Cristina

Realizó el
trabajo

**Alfredo
camarillo y
saul**

Estado

Concluido

Descripción del trabajo


Se tapa gotera hollo x bala se coloca poliuretano sellado se destapa drenaje de registro x lodo y tierra quedando destapado

Observaciones

Poliuretano en tubo pala botes para basura

Evidencias fotográficas (8)

Evidencias fotográficas (6)



Evidencia 1





Evidencia 2



Evidencia 3





Evidencia 4



Evidencia 5





Evidencia 6





Evidencia 7



Evidencia 8

**Conformidad
del cliente**

**Persona que
realizó el
trabajo**



Edith Rivera
Lucero
Aux.
Seguridad e
higiene



Alfredo
camarillo y
saul
Cristina