



VALLEJO PROPERTIES



BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

VP-000015

1 de septiembre de 2026

Registro de mantenimiento

Lala · IZTAPALAPA

Empresa

**Vallejo
Properties**

Cliente

Lala

Reporte

Predio

IZTAPALAPA

Espacio

**Áreas
verdes área
de patines**

Tipo de
mantenimiento

**Colocar
cinta verde
en maya
ciclónica**

Horario

**08:01 a
18:07**

Encargado

Cristina

Realizó el
trabajo

**Alfredo y
saul**

Estado

Pendiente

Descripción del trabajo

Se retira yerba y cinta vieja de maya ciclónica para colocar cinta de color verde nueva

Observaciones

Sin observaciones

Próxima continuidad del servicio


— . —

Se terminó el material

Evidencias fotográficas (8)



Evidencia 1





Evidencia 2



Evidencia 3





Evidencia 4



Evidencia 5



Evidencia 6





Evidencia 7



Evidencia 8

**Conformidad
del cliente**

**Persona que
realizó el**

del cliente



**Jaime
Arizmendi**
Jefe de
mantenimiento

del cliente o
trabajo



**Alfredo y saul
Cristina**