



VALLEJO PROPERTIES



BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

VP-000018

7 de septiembre de 2026

Registro de mantenimiento

Lala · IZTAPALAPA

Empresa

**Vallejo
Properties**

Cliente

Lala

Nombre

Predio

IZTAPALAPA

Espacio

**Pasillos de
jardín
estacionamiento
de motos**

Tipo de
mantenimiento

**Se retira
enredadera
de hierva en
Maya
ciclónica y
algunas
ramas y
después se
procede a
colocar cinta
verde en**

Horario

08:00 a 18:05

**maya
ciclónica
nueva**

Encargado
Cristina

Realizó el trabajo
**Alfredo
camarillo y saul**

Estado
Pendiente

Descripción del trabajo

Ninguno

Observaciones

Cinta verde engrapadoras tijeras

de ramas

Próxima continuidad del servicio

— . —

En espera de material

Evidencias fotográficas (7)





Evidencia 1



Evidencia 2





Evidencia 3



Evidencia 4





Evidencia 5



Evidencia 6



Evidencia 7

**Conformidad
del cliente**


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**Persona que
realizó el
trabajo**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.



**Jaime
Arizmendi**
Jefe de
mantenimiento



**Alfredo
camarillo y
saul
Cristina**

Bitácora Digital de Mantenimiento · Vallejo
Properties