

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOMEJ

659 02

7.125.11

163.334

Arkusz mapy

Osnowa szczegółowa

NAZWA PUNKTU

III

KLASA

115130

187700

Nr katalogowy

małopolskie

WOJEWÓDZTWO

m. Kraków

GMINA

Krowodrza


DZIELNICA

Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

UŻYTKOWNIK

Kraków ul. Szlak 53

MIEJSCE ZAMIESZKANIA



UKŁAD LOKALNY

X = -31319.52

Y = 295691.45

UKŁAD 2000_21

X = 5547199.89

Y = 7421833.35

St. bef. (15x15) (25x25)x70

42 b


Pt. bef. (20x20)x10

TYP ZNAKU

Poboczniki:

I - pt. bef. 30x30x10

II - pt. bef. 30x30x10



174200

-188.84-

187700

-362.84-

182100

229.3427 9

ZALĄCZNIK

NUMER: 111

PUNKT ISTNIEJĄCY

STAN ZNAKU DOBRY

X = 5547199.84

Y = 7421833.37

STAN NA DZIEŃ: 18.04.2025 r.

WYKONAWCA
PRZEDSIĘBIORSTWO POMIARÓW
GEODEZYJNYCH SPÓŁKA Z O.O.
WARSZAWA

A.Gsior

Spółdzielni

08.2007 r.

Data