

SOLICITUD DE ATENCION — REGISTRO DE VIVIENDA AFECTADA

1. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD

N° de Solicitud	#0005	Fecha de Registro	10/05/2026 13:48 hrs
Estado del Caso	Registrado — Pendiente de visita técnica	Fecha de Emision	24/06/2026 15:49 hrs
Metodo de Captura	Sistema IA Claude Vision + OCR	Operador Registrador	Operador de Campo 1

2. DATOS DEL TITULAR Y FAMILIA

DNI del Titular	75113649	Nombre / Familia	SALDARRIAGA MONTERO PABLO MANUEL
Direccion de la vivienda	No registrada	Personas afectadas	0 persona(s)
Apellido Paterno	SALDARRIAGA	Apellido Materno	MONTERO
Nombres de Pila	PABLO MANUEL	Fecha de Nacimiento	22/02/2005
Lugar de Nacimiento	—	Sexo	M
Confianza IA en lectura DNI	100%	Fuente	Claude Vision AI

3. EVALUACION DE DAÑOS — INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Claude AI)

NIVEL DE DANO: LEVE

HABITABILIDAD: Habitable

No se observan daños estructurales en la zona visible. La imagen proporcionada no muestra elementos que sugieran daños significativos en la estructura de la vivienda. Se requiere una inspección más detallada para una evaluación completa.

4. OBSERVACIONES DE CAMPO

[Generado por IA] No se observan daños estructurales en la zona visible. La imagen proporcionada no muestra elementos que sugieran daños significativos en la estructura de la vivienda. Se requiere una inspección más detallada para una evaluación completa.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — VIVIENDA AFECTADA

Sin fotografías de vivienda registradas.

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI)

Foto DNI no disponible

Foto del DNI / documentos de identidad del titular y convivientes

7. TEXTO EXTRAIDO POR SISTEMA IA (OCR)

«ha , i da inte: A E E ____ _ _ _ a E E | ' A 'y EA r a Pas rd: EE A y - IA LAT E AS 4 É 1 REL de Ln E
A A An

FIRMAS Y CONFORMIDAD

Responsable de Defensa Civil

Firma y Sello Oficial

Operador de Campo

Operador de Campo 1

Titular / Afectado

DNI: 75113649