

SOLICITUD DE ATENCION — REGISTRO DE VIVIENDA AFECTADA

1. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD

N° de Solicitud	#0006	Fecha de Registro	20/05/2026 09:51 hrs
Estado del Caso	Registrado — Pendiente de visita técnica	Fecha de Emision	04/06/2026 10:12 hrs
Metodo de Captura	Sistema IA Claude Vision + OCR	Operador Registrador	Operador de Campo 1

2. DATOS DEL TITULAR Y FAMILIA

DNI del Titular	60913321	Nombre / Familia	Familia Vidal Leca
Direccion de la vivienda	No registrada	Personas afectadas	0 persona(s)
Apellido Paterno	MONTERO	Apellido Materno	RIVAS
Nombres de Pila	FABRICIO JOSE	Fecha de Nacimiento	28/12/2006
Lugar de Nacimiento	—	Sexo	M
Confianza IA en lectura DNI	100%	Fuente	Claude Vision AI

Nombre registrado manualmente: Familia Vidal Leca

3. EVALUACION DE DAÑOS — INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Claude AI)

NIVEL DE DANO: MODERADO

HABITABILIDAD: Habitable con Restricciones

Se observan grietas superficiales en paredes exteriores e interiores, así como signos de humedad. No se aprecian daños estructurales mayores que comprometan la integridad del inmueble de manera inmediata.

Tipos de daño detectados	grietas, humedad	Confianza del analisis IA	80%
Zonas afectadas	paredes_exteriores, paredes_interiores	Requiere apuntalamiento	NO

Acciones urgentes requeridas	evaluación estructural detallada / reparación de grietas y tratamiento de humedad	Requiere evacuacion	NO
------------------------------	---	---------------------	----

4. OBSERVACIONES DE CAMPO

[Generado por IA] Se observan grietas superficiales en paredes exteriores e interiores, así como signos de humedad. No se aprecian daños estructurales mayores que comprometan la integridad del inmueble de manera inmediata.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — VIVIENDA AFECTADA



Foto de vivienda 1



Foto de vivienda 2

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI)



Foto del DNI / documentos de identidad del titular y convivientes

7. TEXTO EXTRAIDO POR SISTEMA IA (OCR)

A FEA a - A A 00] ' intel? i| - 0, AIDA, 71 SÓ dl e AR qn E A y |. 49 10:2007- |. 0 ñ | ME Ss 2 0 ON A
E h a] q ERE * Ea ld AOS A A AA

FIRMAS Y CONFORMIDAD

Responsable de Defensa Civil

Firma y Sello Oficial

Operador de Campo

Operador de Campo 1

Titular / Afectado

DNI: 60913321