

SOLICITUD DE ATENCION — REGISTRO DE VIVIENDA AFECTADA

1. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD

N° de Solicitud	#0007	Fecha de Registro	04/06/2026 10:13 hrs
Estado del Caso	Registrado — Pendiente de visita técnica	Fecha de Emision	04/06/2026 10:15 hrs
Metodo de Captura	Sistema IA Claude Vision + OCR	Operador Registrador	Leslie Tatiana Oliva Huaman

2. DATOS DEL TITULAR Y FAMILIA

DNI del Titular	60913321	Nombre / Familia	Familia oliva huaman
Direccion de la vivienda	No registrada	Personas afectadas	2 persona(s)
Apellido Paterno	MONTERO	Apellido Materno	RIVAS
Nombres de Pila	FABRICIO JOSE	Fecha de Nacimiento	28/12/2006
Lugar de Nacimiento	—	Sexo	M
Confianza IA en lectura DNI	100%	Fuente	Claude Vision AI

Nombre registrado manualmente: Familia oliva huaman

3. EVALUACION DE DAÑOS — INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Claude AI)

NIVEL DE DANO: LEVE

HABITABILIDAD: Habitable

La oficina presenta daños superficiales leves, posiblemente debido a la humedad o la exposición solar. Las paredes exteriores muestran desgaste y presencia de humedad. Las ventanas permiten la entrada de luz natural.

Tipos de daño detectados	humedad, otro	Confianza del analisis IA	80%
Zonas afectadas	paredes_exteriores, ventanas	Requiere apuntalamiento	NO

Acciones urgentes requeridas	limpieza y mantenimiento de las paredes exteriores / revisión de la estanqueidad de las ventanas	Requiere evacuacion	NO
------------------------------	--	---------------------	----

4. OBSERVACIONES DE CAMPO

[Generado por IA] La oficina presenta daños superficiales leves, posiblemente debido a la humedad o la exposición solar. Las paredes exteriores muestran desgaste y presencia de humedad. Las ventanas permiten la entrada de luz natural.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — VIVIENDA AFECTADA



Foto de vivienda 1



Foto de vivienda 2



Foto de vivienda 3



Foto de vivienda 4

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI)



Foto del DNI / documentos de identidad del titular y convivientes

7. TEXTO EXTRAIDO POR SISTEMA IA (OCR)

A FEA a - A A 00] ' intel? i| - O, AIDA, 71 SÓ dl e AR qn E A y |. 49 10:2007- |. 0 ñ | ME Ss 2 0 ON A
E h a] q ERE * Ea ld AOS A A AA

FIRMAS Y CONFORMIDAD

Responsable de Defensa Civil
Firma y Sello Oficial

Operador de Campo
Leslie Tatiana Oliva Huaman

Titular / Afectado
DNI: 60913321