

SOLICITUD DE ATENCION — REGISTRO DE VIVIENDA AFECTADA

1. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD

N° de Solicitud	#0008	Fecha de Registro	24/06/2026 18:12 hrs
Estado del Caso	Registrado — Pendiente de visita técnica	Fecha de Emision	24/06/2026 18:12 hrs
Metodo de Captura	Sistema IA Claude Vision + OCR	Operador Registrador	Leslie Oliva

2. DATOS DEL TITULAR Y FAMILIA

DNI del Titular	89987632	Nombre / Familia	Familia Huaman Crespo
Direccion de la vivienda	Av. Buenos Aires	Personas afectadas	2 persona(s)
Apellido Paterno	HUAMAN	Apellido Materno	CRESPO
Nombres de Pila	ANGELICA MARIA	Fecha de Nacimiento	08/12/1975
Lugar de Nacimiento	—	Sexo	F
Confianza IA en lectura DNI	100%	Fuente	Claude Vision AI

Nombre registrado manualmente: Familia Huaman Crespo

3. EVALUACION DE DAÑOS — INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Claude AI)

NIVEL DE DANO: GRAVE

HABITABILIDAD: NO HABITABLE — Desalojar

La vivienda presenta daños estructurales significativos, incluyendo el colapso parcial de paredes exteriores y asentamiento del piso, lo que compromete su estabilidad y seguridad. La inundación y el derrumbe parcial han afectado las paredes interiores y exteriores, así como las ventanas y puertas. Es evidente que la estructura ha sufrido un impacto considerable que requiere una evaluación y reparación exhaustiva.

Tipos de daño detectados	derrumbe_parcial, inundacion, asentamiento	Confianza del analisis IA	80%
--------------------------	--	---------------------------	-----

Zonas afectadas	paredes_exteriores, paredes_interiores, piso, cimientos, ventanas, puertas	Requiere apuntalamiento	SI
Acciones urgentes requeridas	evaluación estructural detallada por un ingeniero civil / desalojo de escombros y limpieza	Requiere evacuacion	SI — URGENTE

4. OBSERVACIONES DE CAMPO

[Generado por IA] La vivienda presenta daños estructurales significativos, incluyendo el colapso parcial de paredes exteriores y asentamiento del piso, lo que compromete su estabilidad y seguridad. La inundación y el derrumbe parcial han afectado las paredes interiores y exteriores, así como las ventanas y puertas. Es evidente que la estructura ha sufrido un impacto considerable que requiere una evaluación y reparación exhaustiva.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — VIVIENDA AFECTADA



Foto de vivienda 1

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA — DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI)



Foto del DNI / documentos de identidad del titular y convivientes

FIRMAS Y CONFORMIDAD

Responsable de Defensa Civil

Firma y Sello Oficial

Operador de Campo

Leslie Oliva

Titular / Afectado

DNI: 89987632