

대기 중

4F7EE43F32

A0AA74ACCF

5C9DFEA8E5

2445B6F9DF

DC6E680BEC

C965EAD131

9A8D5989C2

F237D911DA

8727526C33

202A8729DC

0BA5FA2A92

DCA5A21093

FF53B0A48F



생산 현황

총 생산

17개

OK

0

NG

1

불량률

100.0%

최근 완료

S/N	최종공정	결과
79E9EC63CC	4번	NG

제품 이력 조회

공정별 검사 결과 전체 이력

× 닫기

필터

S/N

시리얼넘버 입력

공정

전체

▼

결과

전체

▼

조회

초기화

공정 이력

총 19건

S/N	공정	결과	검사 시각
79E9EC63CC	1번	OK	2026-07-17 15:17:24
79E9EC63CC	2번	OK	2026-07-17 15:17:29
D40D8E61C6	1번	OK	2026-07-17 15:17:31
79E9EC63CC	3번	OK	2026-07-17 15:17:34
D40D8E61C6	2번	OK	2026-07-17 15:17:36
5C8DFB6209	1번	OK	2026-07-17 15:17:38
79E9EC63CC	4번	NG	2026-07-17 15:17:39
D40D8E61C6	3번	OK	2026-07-17 15:17:41
5C8DFB6209	2번	OK	2026-07-17 15:17:43
82629E53EA	1번	OK	2026-07-17 15:17:45
D40D8E61C6	4번	OK	2026-07-17 15:17:46
5C8DFB6209	3번	OK	2026-07-17 15:17:48
82629E53EA	2번	OK	2026-07-17 15:17:50
D40D8E61C6	5번	OK	2026-07-17 15:17:51
5C8DFB6209	4번	OK	2026-07-17 15:17:53

ROS 이력 조회

작업자 재판정 전체 이력

×닫기

ROS 현황

전체

1

OK 판정

0

NG 판정

1

필터

S/N

시리얼넘버 입력

판정 결과

전체

조회

초기화

ROS 이력

총 1건

S/N	판정 결과	발생 시각	판정 시각
B82A0B270F	NG	2026-07-17 15:25:34	2026-07-17 15:25:48

⚠ ROS 판정 필요

B82A0B270F 3번 공정 NG — 작업자 재판정

OK

NG

대기 중

ROS pop-up