十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
臺南市新市區公所	行政課	楊雁雯	視導	hh099@mail.tainan.gov.tw	06-5994711*282

十三、附件：

（1）現況圖（照）片。

（2）建物所有權證明。

（3）相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

（4）自籌財務證明（未逾本計畫協助經費額度者，免附）。

（5）其他【視個案情形洽請提供，包括：建物使用執照或經費合理性參考文件(如估價單等)】。

附件一

鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村(里)集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市東區富強里活動中心增設電梯設備計畫

二、計畫適用原則：（請擇主要原則勾選）

■意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

□平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：增設電梯設備

四、執行期程：113 年4 月至12月

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：富強里活動中心於民國85年竣工，現為富強里避難收容處所，由於里內人口老化且因活動中心無電梯設備，舉辦各式活動時空間受限於一樓禮堂，以至於二、三樓場地閒置。

（二）計畫目標：活化富強里活動中心場地，避免閒置空間。

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	富強里活動中心
建物所有權人	臺南市
使用面積	1215.49平方公尺
最大容納人數	200人
平常使用情形	活動課程均使用一樓禮堂
現有設備	無電梯設備
執行現況	爭取相關經費設置電梯設備

七、計畫內容

（一） 計畫內容：增設電梯設備活化富強里活動中心二、三樓空間。

（二） 計畫之緊急重大性：可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能。

（三） 計畫執行項目之具體內容：增設電梯設備。

八、預定進度： 如於113年4月核定，5至6月規劃設計，7月至10月施工，11月至12月辦理驗收、結算。

九、預期績效目標

（一）工作目標：活化富強里活動中心。

（二）量化指標：（僅供參考，請自行視執行項目另定）

使用情形	次/月	人/月	時/月
現況	80	800	80
完成後	120	1200	120
使用率 比較%	150%	150%	150%

（三） 效益指標：平均增加50%使用率。

十、資源需求及財務方案：經勘查結果須設置電梯設備一部，所需經費480萬元。

十一、預算說明

（一）經費來源（包括自籌部分）：由中央特別統籌分配稅款支應480萬元。

（二）支用明細：

工作項目	經費分配 （新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註
工程發包費	4,104,986元		
非發包工程費	695,015元		
合　　計	4,800,000元		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
東區區公所	民政課	莊燿任	課員	a1984432@mail.tainan.gov.tw	06-2680622#216

東區區公所	民政課	郭承洲	課長	eastb020@mail.tainan.gov.tw	06-2680622#201

十三、附件：

（一）現況圖（照）片。

（二）建物所有權證明。

（三）相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

（四）其他：建物使用執照、估價單等。

臺南市安南區原佃里活動中心室內外裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市安南區原佃里活動中心內外裝修整建計畫

二、計畫適用原則：(請擇主要原則勾選)

□意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

■平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：原佃里活動中心一樓原供幼兒園使用，在該幼兒園搬遷後，其所遺留之廁所空間是為幼兒專用尺寸需改裝可供成人使用，且二樓至四樓男女廁所設備及管線老舊有損壞亦須一同更新。二樓原設置木製舞台 1 座，因無設置無障礙坡道，且舞台高度過高顯有安全之慮，建議拆除。大門原先設有幼兒園圍牆，現已拆除但殘存之電動式軌道，常使人絆倒，急需整平處理。

四、執行期程：113 年 5 月至 11 月

五、計畫緣起：

(一)計畫緣由：本里活動中心為老舊建築物，爰提報設置廁所整修更新相關設備，以利活動中心活化使用。

(二)計畫目標： 室內外空間整修使大門、禮堂及廁所整建或更新設備讓使用者有安全友善乾淨的使用空間。

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	原佃里活動中心
建物所有權人	臺南市
使用面積	1135.21 平方公尺
最大容納人數	200 人
平常使用情形	供里民集會、活動使用
現有設備	冷氣、伴唱機、電視機、飲水機

執行現況	一樓為幼兒園專用廁所 二樓至四樓男女廁所管線老舊有毀損

七、計畫內容

(一)計畫內容：

(二)計畫之緊急重大性：

(三)計畫執行項目之具體內容（例如：購置冷氣設備〇臺、設置無障礙廁所〇間等）：設置多元友善廁所 1 間、整修男女廁 3 間；拆除木製舞台 1 座；及大門口路面整平。

八、預定進度：113 年 4 月案件核准

5-6 月設計

7-8 月完成發包作業

9-10 月施工

11 月完工結算

九、預期績效目標

(一)工作目標：一樓改建置多元友善廁所、二樓至四樓廁所整修、木製舞台拆除及大門口路面整平，讓使用者更安全的使用活動中心及參與活動。

(二)量化指標：(僅供參考，請自行視執行項目另定)

使用情形	次／月	人／月	時／月
現況			
完成後			
使用率比較%			

(三)效益指標：改善民眾使用該場所安全及便利，建議施作及更新相關設備，以利活動中心活化使用。

十、資源需求及財務方案：

十一、預算說明

(一)經費來源（包括自籌部分）：

(二)支用明細：

工作項目	經費分配(新臺幣/元)	經費合理性及必要性說明	備註
洗手台拆除更新	47,600	幼兒園洗手台過低級太小；2樓洗手台向下凹陷	
馬桶隔間板拆除隔板重設	40,000	1樓幼兒園廁所小空間隔間拆除，新設3間成人空間	
坐式馬桶組拆除更新	120,000	1樓幼兒園小型馬桶拆除，新設3間成人尺寸，2-4樓男女廁共6間馬桶毀損須更新	
男便斗、沖水器拆除及上移	30,000	1樓幼兒小便斗過低太小；改裝至成人版本	
廁間用水PVC明管設置	55,000	1樓幼兒園廁所及2、3、4樓部分女男廁水路管線毀損	
廢棄物處理費	30,000	拆除廁所之廢棄物	
木作弧形舞台拆除(含基座)	60,000	舞台拆運處理費	
廢料清運(木作及土方)	55,000	舞台拆運處理費	
大門口路面軌道移除既整平	90,000	因原幼兒園圍牆拆除後導致大門路面不平	
合計	527,600元		

十二、辦理機關與人員：安南區公所民政課助理員林芊君

十三、附件：

(一) 現況圖(照)片。

1樓幼兒園廁所及其平面圖；2樓禮堂木製舞台無設置無障礙坡道

及高度過高；2-4 樓 1 部分男女廁所器具(洗手台、小便斗、坐式馬桶等)損壞；大門入口處高低落差，地面不平整。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>





（二）建物所有權證明。



臺南市政府工務局 使用執照

一、起造人
姓名：台南市政府市長：張燦鍙
住址：臺南市永華路二段六號
二、設計人
姓名：魏松雄
住址：善林建築師事務所中山路一三七號
事務所：應依管建築師事務所

附件所列建築物經查核准圖說建築完竣並檢附竣工圖乙份准予給照使用

給 台南市政府市長：張燦鍙

局長 郭學書

收執

[89]南工使字第 0一二二 號

中華民國 貳拾玖 年 肆 月 拾柒 日



（三）相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

（四）自籌財務證明（未逾本計畫協助經費額度者，免附）。

（五）其他

臺南市佳里區佳化里活動中心裝修整建計畫

一、**計畫名稱**：臺南市佳里區佳化里活動中心裝修整建計畫

二、**計畫適用原則**：（請擇主要原則勾選）

□意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

■平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、**計畫執行項目**：廁所、舞台及室內、電氣、空調及屋頂防水改善工程。

四、**執行期程**：

（一）細部設計：113年4月

（二）招標發包：113年5月至6月。

（三）工程施工：113年7月至10月

（四）完工驗收：113年11月至12月

五、**計畫緣起**：

（一）計畫緣由：本區佳化里活動中心為投開票所、里民聚會舉辦課程活動及民眾租借等集會空間使用，惟經年累月使用下已多有損壞之虞，為確保建物使用安全性，爭取經費辦理相關修繕，以保障民眾使用之權益，增進行政效能，提供良好的集會環境。

（二）計畫目標：希望藉由本計畫爭取經費改善建物相關廁所、舞台及室內、電氣、空調及屋頂防水等相關緊急修繕作業，以加強里民使用空間上之安全，亦可以增加民眾使用意願，符合社會多元化之生活。

六、**執行項目現況**：

建物名稱	**佳化里活動中心**
建物所有權人	臺南市佳里區公所
使用面積	412.04平方公尺
最大容納人數	約70人
平常使用情形	投開票所及民眾集會場所等用途
現有設備	桌椅等
執行項目現況	(1)該處一樓廁所年久失修，磁磚破裂，且非無障礙廁所，擬重建為無障礙廁所，俾利行動不便或年長之民眾使用及可獨立到達、進出；另二樓廁所空間狹小，