

正 本

檔 號：

保存年限：

## 臺北市府 函

11008

臺北市信義區市府路1號

地址：10553臺北市南京東路4段10號

承辦人：邱曉群

電話：1999（外縣市02-27208889）轉6377

傳真：02-27223664

電子信箱：tms\_nutschiu@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市府林副市長欽榮辦公  
室 臺北大巨蛋安全體檢小組

發文日期：中華民國104年4月15日

發文字號：府體設字第10431455400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：密（本件於體檢小組總結報告公布後解密）

附件：會議紀錄1份

主旨：檢送104年4月10日臺北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第十  
一次會議會議紀錄乙份，請 查照。

說明：依據本府104年4月10日府體設字第10431420900號開會通知  
單續辦。

正本：臺北市府 林副市長欽榮、臺北市府林副市長欽榮辦公室 臺北大巨蛋安全體  
檢小組

副本：

市長柯文哲

## 臺北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第十一次會議 會議紀錄

壹、會議時間：104 年 4 月 10 日（星期五）下午 5 時整

貳、會議地點：市政大樓北區 11 樓林副市長辦公室

參、會議主席：林副市長欽榮      記錄：邱曉羣、林靖凱

肆、出席及列席單位及人員：

林召集人欽榮、林委員洲民、吳委員俊鴻、黃委員治峯、陳  
委員亮全、陳委員柏森、吳委員貫遠、臺北市政府體育局

伍、報告事項：(略)

陸、綜合討論：(略)

柒、結論：

(一)總結報告書建議列出體檢基準，以說明本小組檢驗的標準。

(二)電腦模擬可找出堵塞的節點，指出設計的盲點與問題。

(三)每平方公尺 4 人站立空間，人之移動為零，不能算是可疏散之空間。

(四)依據大巨蛋所引用英國「Guide to Safety of Sport Grounds」  
9.6 10.9 及 Annex B :Glossary 定義，室內疏散空間  
(concourse)應為合理之安全空間，遠雄之疏散空間與觀眾  
席並無防火區劃實有安全疑慮。依前揭規定，應有 30 分鐘  
耐燃性能之其他構造或設備。