

契約No. -
顧客No.

ご住所

様

株式会社サニックス

登録番号:T9290001107567

〒 812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1-23

担当店舗:

担当者名:



完成検査表兼報告書

項 目	内 容			
工 事 場 所				
代 金 額	340,000 円	消費税額等	34,000 円	合計金額 374,000 円
保証開始日			システム容量	
部 材 内 容	名称	仕様	数量	保証期間
	接続箱	接続箱KTN-CBD4C	1 台	保証開始日より10年
	パワーコンディショナ	パワーコンディショナSPUS-40E-SN	1 台	
施 工 期 間	着工		完成	

チェック項目		確認済
パ ネ ル 設 置	外観に傷、へこみ、破損がないか	—
	計画図面通りの配置、直列数、並列数に間違いがないか	—
	屋根材に適合した支持金具の使用及び設置に間違いがないか	—
	取付、止水防水、締込は適正に行われているか	—
	架台、パネルを接地したか(D種接地)	—
機 器 設 置	外観に傷、へこみ、破損がないか	
	機器廻りの規定離隔の確保は出来ているか	
	各端子部の締込、アイマークの実施は出来ているか	
	機器や壁部の入線口へのパテ埋め措置は出来ているか	
	機器のアースや絶縁抵抗値が規定範囲内であるか	
共通確認	各配管への水侵入防止措置は出来ているか	
	契約内容通りの商品、数量、設置であるか	
	動作に異常がないか(開放電圧等、各測定値)	
	カバーの取付、締め忘れは無い	
	設置工事による屋根、壁、その他への傷、破損はないか	
	工具、道具、及びゴミの回収忘れがないか	
	取扱説明書・予備部品をお客様にお渡ししているか	
	取扱説明書をもとに、お客様に機器の使用方法的説明を行ったか	

確 認 者	受注者	発注者
	職種 氏名 印	上記施工が完了したことを確認しました。なお、設置工事完成とは電力会社の検査・工事等の完成を含むものではありません。引渡は上記完成日になります。 印
備 考		詳しい保証内容はこちら 

1/2

工事(履行)箇所記入欄

上記の施工・業務が契約通りに完了した事を確認しました。

確認日 2025年7月19日

注文者

上記の施工・業務が完了致しました。

株式会社サニックス

施工・業務責任者

使用材料兼保証書

注文者	佐仁楠雄様		販売担当者		契約No
					3007207
施工先	〒 812-0013	住所	福岡県福岡市博多区博多駅東		施工先No
					101036773
工事名または業務名／使用材料名			数量	保証 有無	保証期間
111 予防消毒				有	≪2025年07月19日～2030年07月19日≫
200895 ハチクサン FL(サンエイム)			900 g		
200672 ラロール乳剤			600 g		
276 床下防カビ工事 シロアリ防除と同時工事					
200693 エバーウッドSフロアブル10KG			2 Kg		

※以下は白蟻消毒の場合のみ記載

	しろあり生息状況	しろあり被害状況		しろあり生息状況	しろあり被害状況
玄関	0. なし	0. なし	束柱	0. なし	0. なし
居間	0. なし	0. なし	根太	0. なし	0. なし
台所	0. なし	0. なし	床板	0. なし	0. なし
浴室	0. なし	0. なし	畳	0. なし	0. なし
洗面	0. なし	0. なし	柱	0. なし	0. なし
トイレ	0. なし	0. なし	1階天井	0. なし	0. なし
土台	0. なし	0. なし	2階天井	0. なし	0. なし
大引	0. なし	0. なし			



※詳しい保証(補償)内容は、右の二次元バーコードをご確認ください。