

Relatório de Fotos Recuperação Gangways

Cliente: Trens RJ

Produto: Gangways entre vagões

Data Vigente: 16/06/2026 - 15/07/2026

Serviço Realizado:

Flexibus Sanfonados realizou a manutenção para revitalização contanto com:

- Retirada e entrega dos gangways na estação de Deodoro
- Desmontagem completa
- Higienização
- Costura
- Correção ou Substituição de todos os tecidos danificados
- Recuperação dos perfis de alumínio
- Montagem
- Calafetação

Prazo para entrega do lote: 60 dias.

Gangways com identificação com marcador puncionado na parta interna do flange:


Ítems:

FLX 29 07 26

FLX 30 07 26

FLX 31 07 26

Rua



Flexibus



Montagem



Teste



Costura

