


<div style="text-align: center;">  <p>TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA CẤP NƯỚC TÂN HÒA Số: <u>2474/TB</u> Điện thoại: 39.522.553 - 39.559.820</p> </div>	<p>PHIẾU CÔNG TÁC (SỬA BỂ VÀ TU BỒ)</p> <p>---o0o---</p>	<p>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</p> <p>TP.HCM, ngày <u>10/6/2016</u></p>
---	---	---


I. CÔNG TÁC :

<p>a. PHÁT HIỆN BỂ NỔI:</p> <p>bởi <input checked="" type="checkbox"/> Khách hàng <input type="checkbox"/> CB-CNV</p> <p>b. PHÁT HIỆN BỂ NGẦM:</p> <p>bởi <input type="checkbox"/> Những người khác <input type="checkbox"/> Tổ dò bể ngầm</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>VỊ TRÍ ĐÁNH DẤU SƠN:</p> <p><input type="checkbox"/> Nhựa <input type="checkbox"/> Gạch</p> <p><input type="checkbox"/> BTXM <input type="checkbox"/> Vữa hè</p> </div> <p>HIỆN TRẠNG: <input type="checkbox"/> Nước vàng <input checked="" type="checkbox"/> Xi - Bể <input type="checkbox"/> Nước yếu - Không nước</p>	<p>Phát hiện rò rỉ <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> 2016 <input type="text"/> g <input type="text"/> p</p> <p>Hoặc</p> <p>Định vị bể ngầm <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> 2016 <input type="text"/> g <input type="text"/> p</p> <p>Ngày <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> 2016 Giờ <input type="text"/> g <input type="text"/> p</p> <p>Vị trí điểm bể : Trước số nhà <u>84/94/15</u></p> <p>Đường <u>Ân Cơ</u></p> <p>Phường <u>9</u> Điện thoại: <u>0918798224</u></p> <p>Quận TB <input checked="" type="checkbox"/> Quận TP <input type="checkbox"/> Quận PN <input type="checkbox"/></p>
---	--


<p>Giao công nhân sửa bể : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> 2016 <input type="text"/> g <input type="text"/> p</p> <p>Công nhân thực hiện : <u>Nhu + Hùng</u></p> <p>Nhân viên giám sát : <u>Phạm Ngọc Lê Minh</u></p>	<p>c. PHỐI HỢP <input type="checkbox"/> P.GNKDT <input type="checkbox"/> P.KTCN <input type="checkbox"/> P.KH-ĐT <input type="checkbox"/> QLĐHN <input type="checkbox"/> P.KD</p> <p><input type="checkbox"/> Mở nước <input type="checkbox"/> Cắt nước tạm BN <input type="checkbox"/> Coi van <input type="checkbox"/> Bít hỷ tận gốc <input type="checkbox"/> Đào tìm và kiểm tra ĐHN</p>
--	--

HỌA ĐỒ VỊ TRÍ:

☐ **ỐNG CÁI**



☐ **ỐNG NGÁCH**



TÌNH TRẠNG TẠI ỐNG NGÁCH

BTL kẻ

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TÂN HÒA

T.U.N GIÁM ĐỐC
 ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TCTB

Trần Việt Tiến

Trần Việt Tiến

II. BÁO CÁO HOÀN CÔNG :

Vị trí:






Ngày giờ hoàn tất : 19 / 6 / 2016 9 g 10 p

VỊ TRÍ ĐIỂM BỂ ☐ VAN XẢ KHÍ
☐ VAN ☐ TRỤ CỨU HỎA

☐ ỐNG CHÍNH

Vật liệu: ☐ uPVC
☐ Thép ☐ HDPE
☐ AC ☐ Gang dẻo
☐ Bê tông ☐ Gang xám
 Độ sâu : m


Loại rò rỉ:



☐ ỐNG NGÁNH

☐ Mức nước ngầm trên ống

☐ Mức nước ngầm dưới ống




☐ Tét
☐ Gãy
☐ Mực

☐ Xi joint ĐHN

☐ Xi joint khóa góc

Khác : *Đứt đứt*

0593



Tình trạng đai

☐ Lềch

☐ Bị va đập

☐ Bình thường

Ống nhánh

Vật liệu :

☐ Pb ☐ HDPE ☐ PVC
☐ PE ☐ STK ☐ Gang

Đường kính (mm)

☐ 20 ☒ 25 ☐ 27
☐ 40 ☐ 60 Khác :

ĐƯỜNG KÍNH ỐNG CHÍNH (mm)

☐ 50 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 125 ☐ 150 ☐ 200 ☐ 250

TÌNH TRẠNG: ☐ Báo Tổ dò bể đêm ☐ Có nước bình thường

TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG: ☐ Khách hàng tự TLMD ☐ Báo TLMD

KÍCH THƯỚC PHỤ ĐÀO Dài:m Rộng:m Sâu:m

Dài:m Rộng:m Sâu:m

MẶT ĐƯỜNG : Nhựa ☐ BTXM ☐ Gạch ☐ Đất ☐

VẬT TƯ SỬ DỤNG :

Loại	Cỡ	Số lượng	Cỡ	Số lượng
Ống	[] [] []	[] [] mm [] [] m	Joint Lav	[] [] mm [] Cái
Khâu nối lồng	[] [] mm	[] Cái	Joint khóa góc	[] [] mm [] Cái
Khâu nối	[] [] "	[] Cái	Boulon+Tán	[] x [] [] Bộ
Vòng siết	[] [] "	[] Cái	Ống nối	[] [] mm [] Cái
Kiềng	[] [] mm	[] Cái		

Vật tư khác :

ÁP LỰC SAU KHI SỬA :

[] [] [] Kg/cm

~ [] [] [] m

ĐD.KHÁCH HÀNG KÝ XÁC NHẬN

GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TCTB

Trần Việt Tiến