


1




2





3



4








Id del técnico 

Lista Material

Petición de ordenes (1) 27/10/2017

Cable Coaxial	100 mts.
Routers	1 unid.
Conectores Tipo A	5 unid.









  

Id del técnico 

 En curso	<b>INSTALACIÓN</b> 16/10/17 Av. Circunvalación y Eulodor...	 15 mts.
 Pendiente	<b>SOL. FALLAS</b> 16/10/17 Av. Victor Ustariz y Eleodoro...	 35 mts.
 Pendiente	<b>REPARACIÓN</b> 16/10/17 Av. Blanco Galindo y Papa P...	 30 mts.
 Asignado	<b>DESCONEXIÓN</b> 16/10/17 Av. Circunvalación y Eulod	 25 mts.
 Asignado	<b>REPARACIÓN</b> 16/10/17 Av. Circunvalación y Eulod	 4/10

Estado orden de trabajo:

-  En curso
-  Acabado /Solucionado
-  Pendiente Material
-  Pendiente Cliente
-  Cliente Ausente
-  Cliente Desistió
-  Operario Asigando
-  Inhabilitado

Tipos de orden de trabajo:

- instalación
- Reparación
- Desconexión
- Traslados
- ~~Solucionar falla~~



15

< Id del técnico 

SERVICIO CLIENTE PRODUCTO

Nro OT: OT10 Fecha emisión: 22-04-2017

Tipo de trabajo: Instalación

Técnico: Juan Perez

Material requerido

Estado: ASIGNADO ▼


Iniciar

00:00:10

Finalizar



16

< Id del técnico 

SERVICIO CLIENTE PRODUCTO

Nro OT: OT10 Fecha emisión: 22-04-2017

Tipo de trabajo: Instalación


Técnico: Juan Perez

Material requerido

Estado: EN CURSO ▼

00:00:10

Finalizar



17

< Id del técnico 

SERVICIO CLIENTE PRODUCTO

Nombre: Marco Polo Polo

Tipo de cliente:

Teléfono:

Celular:

Dirección:

Zona:

Provincia:

Comunidad:

Finalizar



18

< Id del técnico

CLIENTE PRODUCTOS ACTIVIDAD

AÑADIR

Producto	Equipo	Dato Técnico
 Interac tv	Router ▾	Router roto 
 Telefonía	Conector ▾	
 Cable Tv	Conector ▾	Cable coaxia... 

Finalizar

19

< Id del técnico

CLIENTE PRODUCTOS ACTIVIDAD

X

Tipo Producto: Interac tv

Estado de corte: ▾

Tipo de elemento: ▾

Num. serie: ▾

Descripción:

Guardar

Finalizar

20

< Id del técnico



CLIENTE PRODUCTOS ACTIVIDAD

X

¿Desea eliminar el producto  
Interact Tv?

ELIMINAR

Finalizar



25

A continuación, se generará un  
resumen de la Orden de trabajo.

Aceptar

26

< Id del técnico



## RESUMEN SERVICIO

### SERVICIO

Nro OT: OT10 Fecha emisión: 22-04-2017

Tipo de trabajo: Instalación

Técnico: Juan Perez

Estado: Finalizado

Cronometro: 5 horas y 30 minutos

### CLIENTE

Nombre: Marco Polo Polo

Tipo de cliente: Socio

Teléfono: 4522444-7077522

Direccion: Av. Circunvalación y  
Villalobos nro. 1907

### PRODUCTOS Y EQUIPOS

- |   |            |          |                                                                                                     |
|---|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Interac tv | Router   | El router está golpeado y las luces no funcionan aparentemente todo lo demás está funcionando bien. |
| 2 | Telefonía  | Conector | No hay conectores a la vista aparentemente los usuarios los sacaron.                                |
| 3 | Cable Tv   | Conector | El conector está desgastado aparentemente por el tiempo de uso.                                     |

### MATERIAL

- |   |               |    |      |
|---|---------------|----|------|
| 1 | cable coaxial | 14 | mts. |
| 2 | conectores    | 5  | und. |
| 3 | cable         | 32 | mts. |

### FIRMA CLIENTE



Marco Polo Polo.jpg

REVISADO, DESEO CERRAR LA OT