

พัฒนาสำหรับ ISUZU และ Hino

ระบบงาน : ขั้นตอนงานตรวจสอบ ใบ PDS ในระบบ ERP เพื่อทำการแสกน TAG เปรียบเทียบของ STC TAG VS CUSTOMER TAG จัดเก็บบันทึกระบบลงฐานข้อมูล สามารถสืบค้นได้


ข้อมูล Tag : เป็นการนำเอาข้อมูล TAG FG Stock ที่ยิงเข้าระบบของแต่ละใบของเรา มากระทบกับข้อมูลรายการสินค้าหลักในระบบ ERP ตามรายการสินค้าจะมี SNP ของแต่ละรายการ มาใช้เป็นตัวอ้างอิง จำนวนของ TAG แต่ละใบ ต่อจำนวนของที่ต้องส่งให้กับลูกค้า โดยยึดเอาเลขที่เอกสาร PDS เป็นตัวบ่งบอกข้อมูล ว่าเป็นของลูกค้ารายใด เพื่อระบบจับเอาข้อมูลการถ่ายรูปชิ้นงานนั้นๆ อ้างอิงใบเอกสาร PDS แทนใบงาน LG

จุดประสงค์ : ส่วนงานการจัดเก็บบันทึกภาพ ชิ้นงานเศษ เพื่อระบบการทวนสอบและการจัดเก็บได้อย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้ว่า PDS ไດ หมายเลข TAG กล่องชิ้นงานใด

สภาพจากการถ่ายรูปชิ้นงาน หน้างานจริง บันทึกลงในฐานข้อมูล รอการตรวจสอบกลับได้


กรณีมีปัญหา ชิ้นงานไม่ครบ หรือเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น

Flow Barcode Data for capture image



Remark : System auto delete old data are blank filed (not capture)

รายงาน การปรับปรุงพัฒนาระบบ การบันทึกรูปภาพ ชิงงาน ก่อนการส่งมอบลูกค้า ISUZU และ Hino




มุมกล้องวงจรปิด สถานที่จริงหน้างาน จุด Q Gate



ตัวอย่าง โปรแกรมระบบงาน สำหรับการถ่ายรูปชิ้นงาน พร้อม TAG ลูกค้า

หมายเหตุ : คลิปวิดีโอ จับภาพการทำงาน เครื่องหน้างานจริง



ข้อมูลหลักระบบในระบบ ERP กับ TAG ลูก้าที่ทำการบันทึกภาพชิ้นงาน

ITEM ERP (ERP)	TAG FG + (ERP) ITEM	PART DELIVERY SHEET (PDS)	STC CAPTURE PROGRAM
SSP-ISZ047	SSP-ISZ047	รหัสสินค้า SSP-ISP047	เลขที่เอกสาร PDS: S1-66-2337
คำค้นหาช่อง 1 :A8975211	หมายเลข TAG FG NO รับเข้าคลัง : FG1-2103-00479-046	เลขที่เอกสาร PDS: S1-66-2337	หมายเลข TAG FG NO : FG1-2103-00479-046
จำนวนสินค้า SNP , คลัง FG1,FG2,FG3,F G4,FG5	จำนวนสินค้าตาม Tag No. ที่รับเข้าคลัง	จำนวนชิ้นงานตามใบงาน PDS	จำนวนสินค้าตาม Tag No. และ จำนวนสินค้าตาม PDS (งานเศษ)

cmtd0001s100 : รหัสสินค้า [ค้นหา] [User : sittaya] [100] [STC CO.,LTD.]

รหัสสินค้า SSP-ISZ210 BOM Conversion Factors

ชื่อรายการ 8974805200 BRACKET ASM AUDIO CENTER UNIT LH SIDE FIX CENTER UNIT

ทั่วไป รหัสสินค้าขาย รหัสสินค้าผลิต รหัสสินค้าคลัง รหัสสินค้าซื้อ รหัสสินค้าต้นทุน อื่นๆ

Identification

ประเภทสินค้า Manufactured

กลุ่มสินค้า FG Finish Goods

การจัดการคลังสินค้า

คลังสินค้า FG3-01 FG# STC3

ประเภทล็อต By Lot

☒ สร้างล็อตตามเลขที่เอกสาร

☐ Lot Unit หน่วย pcs

Material SSP-ISZ210

Model RG01

Site L

กฏเกณฑ์

กฏเกณฑ์ 1 A8974805200

กฏเกณฑ์ 2 BRACKET ASM AUDIO CENTER UNIT LH SIDE FIX CENTER

กฏเกณฑ์ 3 ISUZU

☒ รหัสสินค้าขาย ☒ รหัสสินค้าซื้อ

☒ รหัสสินค้าผลิต ☒ รหัสสินค้าต้นทุน

☒ รหัสสินค้าคลัง

Item Bases > General Item : cmtd0001s100 10/4/2023 15:18

SANG CHAROEN TOOLS CENTER CO., LTD.

Part Delivery Sheet



เอกสารต้นทาง : Sales
เลขที่เอกสาร : S1-66-2337 ชุดที่ : 1

พนักงานขาย : 430112 คุณเมทรี รอดทอง
วันที่ส่งมอบ : 05/04/2023 เวลาส่งมอบ : 13:30:00

ประเภท : ส่งจาก Warehouse
รหัส : FG1-01 FG #1 STC1

ส่งไปยัง Business Partners
CJS-0016 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Part Code	Part No.	Part Name	Gross Weight	Standard Package	Qty. BOX	Order Qty.	Actual Qty.	Lack Qty.
SSP-ISZ187	A8983903240	BRACKET ; FBENDER SCREEN	7.17 <u>7.17</u>	30.00	6 <u>6</u>	180.00 <u>180.00</u>		

ฟังก์ชันการใช้งาน 3 รูปแบบ สำหรับ ISUZU

- ฟังก์ชันตรวจสอบ สำหรับ ลูกค้า ISUZU เงื่อนไขการเปรียบเทียบข้อมูล ปกติ (ISU*)

STC TAG

Part No : A8974805200

FG No : FG3-2303-00505-011

ISUZU TAG

Part No : 8974805200

เทียบข้อมูลจะต้องมีค่าเท่ากัน

A8974805200 = 8974805200

- ฟังก์ชันตรวจสอบ สำหรับ ลูกค้า ISUZU เงื่อนไขการเปรียบเทียบข้อมูล ไม่ปกติ มีรอบเข้ามาใน TAG ของลูกค้า เช่นคำว่า M,S และ S1

STC TAG

Part No : A8974805200

FG No : FG3-2303-00505-011

ISUZU TAG

Part No : M8974805200

Part No : S8974805200

Part No : S18974805200

เทียบข้อมูลจะต้องมีค่าเท่ากัน (สามารถตรวจสอบค่าได้)

A8974805200 = M8974805200

A8974805200 = S8974805200

A8974805200 = S18974805200

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 รูปแบบ สำหรับ Hino หรือลูกค้าทั่วไปที่มี Barcode ให้ตรวจสอบได้

- ฟังก์ชันตรวจสอบ สำหรับ ลูกค้า **Hino** หรือลูกค้าทั่วไป เงื่อนไขการเปรียบเทียบข้อมูล ปกติ (**Hino*** , **HPM***)

STC TAG

Part No : **61235EW030**

FG No : FG4-2304-00137-003

Hino TAG

Part No : 61235EW030

เทียบข้อมูลจะต้องมีค่าเท่ากัน

61235EW030 = 61235EW030

ตรวจสอบเบื้องต้น สำหรับการเรียกดู TAG NO. หรือตามใบ PDS

ตรวจสอบรายการรูปภาพ งานเศษ ที่บันทึกไว้ในระบบ

[* ตรวจสอบรูปภาพชิ้นงานเศษ: นำส่งชิ้นงานให้ลูกค้า *]

ค้นหาเอกสาร PDS NO.

เลขที่เอกสาร หรือ FG No : S1-66-2337

ค้นหา บันทึก

กลับหน้าหลัก

FG TAG Card No.	หมายเลขใบงาน	Tag ของลูกค้า	จำนวนเต็ม	จำนวน TAG เศ	ที่เก็บไฟล์รูปภาพ
FG1-2303-00420-187	S1-66-2337	8983903240	30	30	\\192.168.1.33\Data_Cei
FG1-2303-00420-188	S1-66-2337	8983903240	30	30	\\192.168.1.33\Data_Cei
FG1-2303-00420-189	S1-66-2337	8983903240	30	30	\\192.168.1.33\Data_Cei
FG1-2303-00420-190	S1-66-2337	8983903240	30	30	\\192.168.1.33\Data_Cei
FG1-2303-00420-191	S1-66-2337	8983903240	30	30	\\192.168.1.33\Data_Cei
FG1-2303-00420-192	S1-66-2337	8983903240	30	30	\\192.168.1.33\Data_Cei
FG3-2303-00504-006	S1-66-2337	s123456	15	15	



© Copyright By IT Development

ตรวจสอบข้อมูลพบว่า สต็อกตอนยังรับเข้า ไม่ตรงกับหน้าที่ทำการส่งมอบ
เพราะมีการรวบเอามาใส่ให้เต็มกล่อง เป็นไปตามตัวอย่าง

[* ตรวจสอบรูปภาพชิ้นงานเศษ: นำส่งชิ้นงานให้ลูกค้า * สรุปตามวันที่]

ค้นหา

วันที่ทำการ : 11/04/2023

ค้นหา

พิมพ์


ช่องนี้แก้ไขจำนวนตอนถ้ารูปว่ามีของใน
กล่องใบนั้นก็ขึ้น

กลับหน้าหลัก

ช่องนี้ส่งมาจากยังรับเข้าสต็อกใน **erp**

วันที่บันทึกภาพ	FG TAG Card No.	หมายเลขใบงาน LG	Tag ของลูกค้า	จำนวนเต็ม SNP	จำนวน TAG เศษ	ที่เก็บไฟล์รูปภาพ
11/04/2023	FG1-2303-00308-022	S1-66-2462	8980150441	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG1-2303-00308-031	S1-66-2462	8980150441	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG1-2303-00308-032	S1-66-2462	8980150441	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG1-2303-00308-033	S1-66-2462	8980150441	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG1-2303-00507-001	S1-66-2314	S611951200	100	100	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG1-2303-00532-009	S1-66-2314	S611951210	100	100	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG1-2303-00532-012	S1-66-2314	S611951210	100	100	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-001	S1-66-2274	1531680270	5	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-008	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-012	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-013	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-014	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-015	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-016	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-017	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-018	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-020	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt
11/04/2023	FG3-2303-00383-021	S1-66-2274	1531680270	12	12	\\192.168.1.33\Data_CenterAppSTC\Capt

ที่จัดเก็บไฟล์รูป ใน Storage (มีระบบสำรองไฟล์ข้อมูลในทุกๆวัน)



หมายเหตุ : ความละเอียดรูปภาพ .jpg ประมาณ 5MB (1920*1080)