

## Scientific Finland

Analysrapport

VT-230417-004

FINAS
Finnish Accreditation Service
T089 (EN ISO/IEC 17025)

Vattenanalys 4.5.2023 16.22

Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo

#### INFORMATION OM PROV

ProvHushållsvattenProvnummerVT-230417-004-001Provtagningsdatum17.4.2023 11.00ProvtagareArja Hiltunen-Peltola

Ankomstdatum 17.4.2023 Provningsorsak Valvontasuunnitelmaan sisältyvä

Analysstart 17.4.2023

Tilläggsinformation

Kontrollobjekt, provtagninsobjekt, -ställe 314187 - Tavastby vattentäkt, Tavastby vattentäkt, avgående vatten

### **RESULTAT**

Analys		Resultat	Maximivärde STMa 1352/2015; muutos 683/2017	
			Kvalitetskrav	Kvalitetsmål
Aluminium	*	309 μg/l		200
Ammonium	*	< 0,050 mg/l		0,5
Klorid	*	3,8 mg/l		25
Natrium	*	4,4 mg/l		200
Sulfat	*	8,5 mg/l		150
Arsenik	*	< 0,5 µg/l	10	
Kvicksilver	*	< 0,1 µg/l	1	
Fluorid	*	1,1 mg/l	1,5	
Nitrat	*	< 1 mg/l	50	
1,2-dikloretan	*	< 0,2 µg/l	3	
Tetrakloreten och trikloreten, totalt	*	< 0,4 µg/l	10	
Bensen	*	< 0,3 µg/l	1	
Bor	*	< 0,01 mg/l	1,5	
Selen	*	< 1 µg/l	20	
Cyanid	*	< 10 μg/l	50	
Uran	*	1,6 µg/l	30	
E. coli	*	0 MPN/100ml	0	
Koliforma bakterier	*	0 MPN/100ml		0
Enterokocker	*	0 pmy/100ml	0	
Heterotrofa bakterier 22 °C	*	0 pmy/ml		
Lukt		Ingen onormal förändring		
Smak		Ingen onormal förändring		
Mangan	*	< 10 μg/l		50
Järn	*	< 10 μg/l		200
Grumlighet	*	0,25 NTU		

Sivu 1/4

Mätosäkerheten tas inte i beaktande när resultatet jämförs med gränsvärdet. Ackrediteringen gäller inte för utlåtandet. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Organ som har tagit provet är ansvarig för provtagningen. Delvis kopiering av analysrapporten är tillåtet endast med tillstånd av Eurofins Scientific Finland Oy.

puh: (09) 2288 0410



# Analysrapport Scientific Finland

VT-230417-004

FINAS
Finnish Accreditation Service
T089 (EN ISO/IEC 17025)

Vattenanalys 4.5.2023 16.22

Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo

Konduktivitet *	79 μS/cm	2 500
-----------------	----------	-------

Färg \* 9,2 mg Pt/I

\* 6,6 (mittaus 22,4 °C) 9,5 6,5

Temperatur 4,6 °C

Nitrit \* 0,035 mg/l 0,5

Radon \* 240 Bq/l 1000 300

#### UTLÅTANDE

Provets aluminium uppfyller inte de kvalitetsmålen för hushållsvatten (enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 och ändring 683/2017).

(Xygi Nevalauner)

Katja Nevalainen, Laboratory Technician

För kännedom: ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi; tom@tkjg.fi; hans.nyqvist@sulo.fi

Sivu 2/4

Mätosäkerheten tas inte i beaktande när resultatet jämförs med gränsvärdet. Ackrediteringen gäller inte för utlåtandet. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Organ som har tagit provet är ansvarig för provtagningen. Delvis

puh: (09) 2288 0410

<sup>\* =</sup> ackrediterad metod

## Analysrapport

VT-230417-004



ttenanalys 4.5.2023 16.22

טטעוטר טטועטט

#### **METODUPPGIFTER**

Analys	Metod	Mätosäkerhet ±	Laboratoriun
1,2-dikloretan	DIN EN ISO 10301 (F4)	26,5 %	В
Aluminium	DIN EN ISO 11885 (E22)	8,8 %	В
Arsenik	DIN EN ISO 17294-2 (E29)	på begäran	В
E. coli	ISO 9308-2:2012	på begäran	Eurofins
Ammonium	SFS-EN ISO 7150-1	8 %	Eurofins
Kvicksilver	DIN EN ISO 12846 (E12)	22,7 %	В
Tetrakloreten och trikloreten, totalt	DIN EN ISO 10301 (F4)	toim . pyydettäessä	В
Koliforma bakterier	ISO 9308-2:2012	på begäran	Eurofins
Bensen	DIN 38407 (F9)	på begäran	В
Fluorid	DIN 38405 (D4-1)	8 %	В
Klorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20)	4 %	В
Enterokocker	SFS-EN ISO 7899-2:2000	på begäran	Eurofins
Bor	DIN EN ISO 11885 (E22)	19 %	В
Natrium	DIN EN ISO 11885 (E22)	10,8	В
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 (D20)	6 %	В
Heterotrofa bakterier 22 °C	SFS-EN ISO 6222:1999	på begäran	Eurofins
Lukt	Intern, sensorisk		Eurofins
Selen	DIN 38405 (D23)	23 %	В
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20)	6 %	В
Smak	Intern, sensorisk		Eurofins
Cyanid	DIN 38405 (D13)	på begäran	В
Mangan	DIN EN ISO 11885 (E22)	8 %	В
Uran	DIN EN ISO 17294-2 (E29)	på begäran	В
Järn	DIN EN ISO 11885 (E22)	9,4 %	В
Grumlighet	SFS-EN ISO 7027-1:2016	15%	Eurofins
Konduktivitet	SFS EN 27888:1994	2 %	Eurofins
Färg	SFS-EN ISO 7887-6:2012	19 %	Eurofins
рН	SFS 3021:1979, mod.	0,2	Eurofins
Temperatur	vid provtagning		
Nitrit	SFS-EN 26777:1993	10 %	Eurofins
Radon	Nestetuikelaskenta	12 %	Eurofins

Sivu 3/4

Mätosäkerheten tas inte i beaktande när resultatet jämförs med gränsvärdet. Ackrediteringen gäller inte för utlåtandet. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Organ som har tagit provet är ansvarig för provtagningen. Delvis kopiering av analysrapporten är tillåtet endast med tillstånd av Eurofins Scientific Finland Oy.



## Analysrapport

VT-230417-004



4.5.2023 16.22 ttenanalys

טטעוטר טטועטט

Förklaringar: Mätosäkerhet = konfidensnivån 95%, B = LADR Dr. Kramer & Kollegen, Geesthacht, Saksa, DAkkS-ackrediterat DIN EN ISO/IEC 17025:2005, Nr. D-PL-13107-01-00. T039=Eurofins Environment Testing Finland Oy, Lahti.

Sivu 4/4

Mätosäkerheten tas inte i beaktande när resultatet jämförs med gränsvärdet. Ackrediteringen gäller inte för utlåtandet. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Organ som har tagit provet är ansvarig för provtagningen. Delvis

puh: (09) 2288 0410