

منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

تصميم - إشراف - إدارة مشاريع / Design - supervision - project management

توقع

TECHNICAL REPORT · FIRE & LIFE SAFETY

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة Final Polish
المالك	مالك
الموقع	الرياض — النرجس — 1

الإصدار

01

التاريخ

2026-08-29

رقم التقرير

TR-POL-ART

المحتويات

01	بيانات المنشأة
02	الموقع
03	إمكانية وصول آليات الدفاع المدني
04	مكونات المشروع
05	الموقع والوصول
06	أنظمة مكافحة الحريق
07	التوصيات والإجراءات المطلوبة
08	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة
09	الاعتماد والتوقعات

1. SECTION_PAGE_facility_dataMARKEREND بيانات المنشأة

[بيانات المنشأة]

البند	البيان
المنشأة / اسم المشروع	منشأة Final Polish
المالك / المستثمر	مالك
رقم رخصة البناء	BP-1
مساحة البناء	920 م ²
عدد الأدوار	2
تصنيف الإشغال	مكاتب
العنوان	الرياض — النرجس — 1
رابط الموقع على Google Maps	رابط الموقع على Google Maps
الإحداثيات الجغرافية	Latitude: 24.8123 Longitude: 46.7123

صورة واجهة المشروع

FACADE-WIDE

شكل (1): واجهة المشروع.

[بيانات الموقع]

البيان	البند
1	الشارع
الترجس	الحي
الرياض	المدينة
الرياض — الترجس — 1	الموقع
Latitude: 24.8123 Longitude: 46.7123	الإحداثيات الجغرافية
رابط الموقع على Google Maps	رابط الموقع على Google Maps
A	شمالاً
B	جنوباً
C	شرقاً
D	غرباً

تعريف الموقع: artifact final polish

الصورة الجوية للموقع

AERIAL-TALL

شكل (2): الصورة الجوية للموقع.

3. إمكانية وصول آليات الدفاع المدني


[بيانات الوصول]

البند	البيان
أقرب مركز دفاع مدني	مركز الدفاع المدني
المسافة	2 كم
زمن الوصول	7 دقيقة
وصف مسار الوصول	مسار
مصدر البيانات	مهندس
رابط الخرائط	غير محدد
تاريخ التحقق	2026-08-20

تُعرض بيانات الوصول كما سجلها المهندس أو كما وردت في الأدلة المرفقة. لا يحسب التقرير مسافة أو زمن وصول تلقائيًا.

وصف مسار الوصول: مسار

خريطة مسار الوصول



شكل (3): الحالة الحالية لخريطة مسار الوصول.

4. SECTION_PAGE_project_componentsMARKEREND مكونات المشروع

[مكونات المشروع]

م	اسم المكون	الاستخدام	المساحة	عدد الأدوار	الارتفاع	السعة/الحمولة	نوع الإنشاء
1	المبنى الرئيسي	إداري	920 م ²	2	12	350	خرساني

تُعرض مكونات المشروع كما سجلت في ملف المشروع دون افتراض تفاصيل غير موجودة.

5. SECTION_PAGE_existing_assessment_siteMARKEREND الموقع والوصول

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[الموقع والوصول — وصول سيارات الإطفاء والموقع]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	يحتاج استكمال
الإجراء المطلوب	إجراء وصول.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

6. SECTION_PAGE_existing_assessment_firefightingMARKEREND أنظمة مكافحة الحريق

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[أنظمة مكافحة الحريق — نظام الرش الآلي]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	إجراء رش.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

7. SECTION_PAGE_existing_recommendationsMARKEREND التوصيات والإجراءات المطلوبة

لا توجد إجراءات أو توصيات معتمدة مسجلة حتى الآن.

8. SECTION_PAGE_conclusionMARKEREND الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

يعرض هذا التقرير نتائج 2 بندًا مقيّمًا كما سجلها المهندس: 0 مطابق، 1 غير مطابق، 1 يحتاج استكمال، و0 لا ينطبق. لا تمثل هذه الأرقام اعتمادًا عامًا للمبنى أو شهادة مطابقة.

هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات الكانونية المتاحة للمشروع.

لا تشكل المعاينة اعتمادًا من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولًا نهائيًا للموقع.

لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

SECTION_PAGE_approvalsMARKEREND
الاعتماد والتوقيعات

رقم التقرير: TR-POL-ART التاريخ: 2026-08-29 الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

اعتماد المكتب	توقع سلامة	المهندس المُعد
الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية ،		الاسم: غير محدد
التوقيع / الختم:		التوقيع:
التاريخ:		التاريخ:

ملاحظات الاعتماد