

منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

تصميم - إشراف - إدارة مشاريع / Design - supervision -
project management

توقع

TECHNICAL REPORT · FIRE & LIFE SAFETY

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة اختبار التقسيم
المالك	مالك
الموقع	الرياض — النرجس — شارع التقسيم

الإصدار

01

التاريخ

2026-08-29

رقم التقرير

TR-PAG-MIN

المحتويات


01	بيانات المنشأة
02	الموقع
03	إمكانية وصول آليات الدفاع المدني
04	مكونات المشروع
05	أنظمة مكافحة الحريق
06	التوصيات والإجراءات المطلوبة
07	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة
08	الاعتماد والتوقعات

1. SECTION_PAGE_facility_dataMARKEREND بيانات المنشأة

[بيانات المنشأة]

البند	البيان
المنشأة / اسم المشروع	منشأة اختبار التقسيم
المالك / المستثمر	مالك
رقم رخصة البناء	BP-PAG-MIN
مساحة البناء	920 م²
عدد الأدوار	2
تصنيف الإشغال	مكاتب إدارية
العنوان	الرياض — النرجس — شارع التقسيم
الإحداثيات	24.8123 ، 46.7123

صورة واجهة المشروع



شكل (1): واجهة المشروع.

[بيانات الموقع]

البند	البيان
الشارع	شارع التقسيم
الحي	الترجس
المدينة	الرياض
الموقع	الرياض — الترجس — شارع التقسيم
الإحداثيات	24.8123 ، 46.7123

[حدود الموقع]

البند	البيان
شمالاً	A
جنوباً	B
شرقاً	C
غرباً	D

تعريف الموقع: موقع اختبار pagination.

الصورة الجوية للموقع



شكل (2): الصورة الجوية للموقع.

3SECTION_PAGE_fire_truck_accessMARKERENDإمكانية وصول آليات الدفاع المدني	
[بيانات الوصول]	
البند	البيان
أقرب مركز دفاع مدني	مركز الدفاع المدني
المسافة	2.4 كم
زمن الوصول	8 دقيقة
وصف مسار الوصول	مسار
مصدر البيانات	مهندس
رابط الخرائط	غير محدد
تاريخ التحقق	2026-08-20
تُعرض بيانات الوصول كما سجلها المهندس أو كما وردت في الأدلة المرفقة. لا يحسب التقرير مسافة أو زمن وصول تلقائيًا. وصف مسار الوصول: مسار خريطة مسار الوصول ROUTE-WIDE شكل (3): الحالة الحالية لخريطة مسار الوصول.	

4. مكونات المشروع

[مكونات المشروع]

م	اسم المكون	الاستخدام	المساحة	عدد الأدوار	الارتفاع	السعة/الحمولة	نوع الإنشاء
1	المبنى الرئيسي	إداري	920 م ²	2	12	350	خرساني

تُعرض مكونات المشروع كما سجلت في ملف المشروع دون افتراض تفاصيل غير موجودة.

5. أنظمة مكافحة الحريق

تُعرض كل منظومة في بطاقة مستقلة: الوضع الراهن، المطلوب، الفجوة، حالة المطابقة، الإجراء المطلوب، والمرجع.

[أنظمة مكافحة الحريق — نظام الرش الآلي]

البند	البيان
الوضع الراهن	موجود
المطلوب حسب الكود / التصميم	لم تُسجل قيمة.
الفجوة	لم تُسجل فجوة.
حالة المطابقة	غير مطابق
الإجراء المطلوب	إجراء.
المرجع / الدليل	لم يُسجل مرجع أو دليل.

6. التوصيات والإجراءات المطلوبة

تتضمن هذه القائمة الإجراءات والتوصيات الصريحة المرتبطة بتقييم المهندس أو التوصيات المحفوظة والمعتمدة فقط.

[الإجراءات والتوصيات الصريحة]

المنظومة	الأولوية	النص	المصدر
نظام الرش الآلي	عالية	إجراء.	إجراء التقييم

7. الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

يعرض هذا التقرير نتائج 1 بندًا مقيمًا كما سجلها المهندس: 0 مطابق، 1 غير مطابق، 0 يحتاج استكمال، و 0 لا ينطبق. لا تمثل هذه الأرقام اعتمادًا عامًا للمبنى أو شهادة مطابقة.

هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات الكانونية المتاحة للمشروع.

لا تشكل المعاينة اعتمادًا من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولًا نهائيًا للموقع.

لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

SECTION_PAGE_approvalsMARKEREND
الاعتماد والتوقيعات

رقم التقرير: TR-PAG-MIN التاريخ: 2026-08-29 الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

اعتماد المكتب	توقع سلامة	المهندس المُعد
الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية ،		الاسم: غير محدد
التوقيع / الختم:		التوقيع:
التاريخ:		التاريخ:

ملاحظات الاعتماد