

منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

تصميم - إشراف - إدارة مشاريع / Design - supervision - project management

توقع

TECHNICAL REPORT · FIRE & LIFE SAFETY

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة Final Professional
المالك	مالك
الموقع	الرياض — النرجس — 1

الإصدار

01

التاريخ

2026-08-29

رقم التقرير

TR-FP-ART

المحتويات

3	بيانات المنشأة
4	الموقع
5	إمكانية وصول آليات الدفاع المدني
6	مكونات المشروع
7	الموقع والوصول
7	أنظمة مكافحة الحريق
8	أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي
8	سلامة الحياة والإخلاء
8	السلامة الكهربائية والقدرة
8	البيانات الهندسية المرجعية
9	الملاحظات والإجراءات المطلوبة
10	المراجع وأساس التقييم
10	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة
11	الاعتماد والتوقعات

1. بيانات المنشأة

[بيانات المنشأة]

البند	البيان
المنشأة / اسم المشروع	منشأة Final Professional
المالك / المستثمر	مالك
رقم رخصة البناء	BP-1
مساحة البناء	920 م ²
عدد الأدوار	2
تصنيف الإشغال	مكاتب
العنوان	الرياض — النرجس — 1
رابط الموقع على Google Maps	رابط الموقع على Google Maps
الإحداثيات المسجلة	Easting: 513415.8874 Northing: 2391979.9527

صورة واجهة المشروع

FACADE-WIDE

شكل (1): واجهة المشروع.

2. الموقع

artifact final professional

حدود الموقع

يحد الموقع من جهة الشمال A، من جهة الجنوب B، من جهة الشرق C، ومن جهة الغرب D.

الإحداثيات المسجلة: Easting: 513415.8874 Northing: 2391979.9527

[عرض الموقع على Google Maps](#)

الصورة الجوية للموقع

AERIAL-TALL

شكل (2): الصورة الجوية للموقع.

3. إمكانية وصول آليات الدفاع المدني

تمت دراسة إمكانية وصول آليات الدفاع المدني إلى الموقع وفق البيانات المسجلة بالمشروع. يقع أقرب مركز دفاع مدني مركز الدفاع المدني، على مسافة تقريبية قدرها 2
الموقع حوالي 7 دقيقة وفق مسار الوصول المرفق.

مسار الوصول

مسار

مصدر البيانات: مهندس — تاريخ التحقق: 20-08-2026

خريطة مسار الوصول

ROUTE

شكل (3): الحالة الحالية لخريطة مسار الوصول.

4. مكونات المشروع

تُعرض مكونات المشروع كما سجلت في ملف المشروع دون افتراض تفاصيل غير موجودة.

[مكونات المشروع]

م	اسم المكون	الاستخدام	المساحة	عدد الأدوار	الارتفاع	السعة/الحمولة	نوع الإنشاء
1	المبنى الرئيسي	إداري	920 م ²	2	12	350	خرساني

يتكون المشروع من المبنى الرئيسي يستخدم كإداري، وذلك وفق بيانات المشروع المسجلة أعلاه.

5. الموقع والوصول

5.1 وصول سيارات الإطفاء والموقع

يحتاج استكمال

موجود.

6. أنظمة مكافحة الحريق

تمت مراجعة أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق بالمشروع استنادًا إلى البيانات والمخططات المسجلة في ملف المشروع، وتشمل منظومة مياه الحريق، مضخات الحريق، وأنظمة الـ

[مضخات الحريق]

نوع المضخة	التدفق
كهربائية	350 GPM
ديزل	350 GPM
جوكي	35 GPM

[نظام الرش الآلي]

البند	البيان
عدد المرشات	147
معامل K	K = 6.5
نوع النظام	رطب (Wet Pipe)

6.1 خزان مياه الحريق

مطابق

موجود — السعة — 79.493 m³.

خزان حريق مطلوب/موجود في التصميم 79.493 m³ .

6.2 نظام الرش الآلي

غير مطابق

موجود.

رطب (Wet Pipe) $K = 6.5 \cdot$ عدد المرشات حسب مركز التصميم 147.

7. أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي

تشير بيانات المشروع المسجلة إلى وجود منظومة إنذار حريق وفق المخططات والبيانات المتاحة في ملف المشروع.

[ملخص نظام الإنذار]

العنصر	العدد
لوحات إنذار الحريق	2
كواشف الدخان	18
كواشف الحرارة	4
أجهزة التنبيه	5

7.1 كواشف الدخان

مطابق

موجود.

عدد كواشف الدخان حسب مركز التصميم 18.

8. سلامة الحياة والإخلاء

تمت مراجعة متطلبات سلامة الحياة والإخلاء وفق البيانات والمخططات المسجلة للمشروع، وتشمل إنارة الطوارئ ووسائل ومخارج الهروب.

8.1 إنارة الطوارئ

مطابق

موجود.

8.2 وسائل ومخارج الهروب

مطابق

موجود.

9. السلامة الكهربائية والقدرة

تمت مراجعة متطلبات السلامة الكهربائية وفق البيانات المسجلة في ملف المشروع.

9.1 السلامة الكهربائية

يحتاج استكمال

موجود.

10. البيانات الهندسية المرجعية

تُعرض هنا فقط القيم المرجعية الإضافية التي لم تُعرض سابقاً ضمن أقسام الأنظمة ذات الصلة.

[مقاييس الإخلاء]	
البند	البيان
إجمالي المخارج	4

[نظام إنذار وكشف الحريق]	
البند	البيان
لوحات التحكم	2 لوحات
نقاط النداء اليدوية	8
الإخلاء الصوتي	متوفر

11. الملاحظات والإجراءات المطلوبة	
1. وصول سيارات الإطفاء والموقع: إجراء وصول. 2. نظام الرش الآلي: إجراء رش. 3. السلامة الكهربائية: استكمال الفحص. 4. إجراء رش.	

12. المراجع وأساس التقييم

1. متطلبات الدفاع المدني
2. بيانات الخزان ضمن التصميم الفني
3. بيانات الرش ضمن التصميم الفني ومركز التصميم
4. بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم

13. الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

يلخص هذا القسم نتائج التقييم الفني للموقع القائم كما سجلها المهندس المسؤول، حيث شملت المراجعة 7 بندًا (4 مطابق، 1 غير مطابق، 2 يحتاج استكمال، 0 لا ينطبق). لا الدفاع المدني أو شهادة مطابقة نهائية للمبنى.

هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات القانونية المتاحة للمشروع.

لا تشكل المعاينة اعتمادًا من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولًا نهائيًا للموقع.

لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

الاعتماد والتوقيعات

رقم التقرير: TR-FP-ART التاريخ: 2026-08-29 الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

اعتماد المكتب	توقع سلامة	المهندس المُعد
الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية ،		الاسم: غير محدد
التوقيع / الختم:		التوقيع:
التاريخ:		التاريخ:

ملاحظات الاعتماد