

منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

تصميم - إشراف - إدارة مشاريع / Design - supervision - project management

توقع

TECHNICAL REPORT · FIRE & LIFE SAFETY

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة Engineering Narrative Polish
المالك	مالك
الموقع	الرياض — النرجس — 1

الإصدار

01

التاريخ

2026-08-29

رقم التقرير

TR-ENP-ART

منشأة lish

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

المحتويات

01	بيانات المنشأة
02	الموقع
03	إمكانية وصول آليات الدفاع المدني
04	مكونات المشروع
05	الموقع والوصول
06	أنظمة مكافحة الحريق
07	أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي
08	البيانات الهندسية المرجعية
09	الملاحظات والإجراءات المطلوبة
10	المراجع وأساس التقييم
11	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة
12	الاعتماد والتوقعات

1SECTION_PAGE_facility_dataMARKERENDبيانات المنشأة	
[بيانات المنشأة]	
البند	البيان
المنشأة / اسم المشروع	منشأة Engineering Narrative Polish
المالك / المستثمر	مالك
رقم رخصة البناء	BP-1
مساحة البناء	920 م²
عدد الأدوار	2
تصنيف الإشغال	مكاتب
العنوان	الرياض — النرجس — 1
رابط الموقع على Google Maps	رابط الموقع على Google Maps
الإحداثيات المسجلة	Easting: 513415.8874 Northing: 2391979.9527
صورة واجهة المشروع	
FACADE-WIDE	
شكل (1): واجهة المشروع.	

الموقع .SECTION_PAGE_site_informationMARKEREND2

artifact engineering narrative polish

حدود الموقع

يحد الموقع من جهة الشمال A، من جهة الجنوب B، من جهة الشرق C، ومن جهة الغرب D.

الإحداثيات المسجلة: Easting: 513415.8874 Northing: 2391979.9527

[عرض الموقع على Google Maps](#)

الصورة الجوية للموقع

AERIAL-TALL

شكل (2): الصورة الجوية للموقع.

3. إمكانية وصول آليات الدفاع المدني

تمت دراسة إمكانية وصول آليات الدفاع المدني إلى الموقع وفق البيانات المسجلة بالمشروع. يقع أقرب مركز دفاع مدني مركز الدفاع المدني، على مسافة تقريبية قدرها 2 الموقع حوالي 7 دقيقة وفق مسار الوصول المرفق.

مسار الوصول

مسار

مصدر البيانات: مهندس — تاريخ التحقق: 20-08-2026

خريطة مسار الوصول

ROUTE

شكل (3): الحالة الحالية لخريطة مسار الوصول.

4. SECTION_PAGE_project_componentsMARKEREND مكونات المشروع

تُعرض مكونات المشروع كما سجلت في ملف المشروع دون افتراض تفاصيل غير موجودة.

[مكونات المشروع]

م	اسم المكون	الاستخدام	المساحة	عدد الأدوار	الارتفاع	السعة/الحمولة	نوع الإنشاء
1	المبنى الرئيسي	إداري	920 م ²	2	12	350	خرساني

يتكون المشروع من المبنى الرئيسي يستخدم كإداري، وذلك وفق بيانات المشروع المسجلة أعلاه.

5. الموقع والوصول

5.1 وصول سيارات الإطفاء والموقع

يحتاج استكمال

موجود.

6. أنظمة مكافحة الحريق

تتكون مجموعة مضخات الحريق من المضخة الكهربائية، المضخة الاحتياطية، ومضخة الجوكي وفق القيم المسجلة في بيانات التصميم.

[مضخات الحريق]

نوع المضخة	التدفق
كهربائية	350 GPM
ديزل	350 GPM
جوكي	35 GPM

تم تسجيل نظام رش آلي ضمن المشروع بعدد 147 رشاشًا، بمعامل $K = 6.5$ ، من نوع رطب (Wet Pipe)، وفق بيانات التصميم المسجلة للمشروع.

6.1 خزان مياه الحريق

مطابق

موجود — السعة — 79.493 m^3 .

خزان حريق مطلوب/موجود في التصميم 79.493 m^3 .

6.2 نظام الرش الآلي

غير مطابق

موجود.

رطب (Wet Pipe) $K = 6.5 \cdot$ عدد المرشات حسب مركز التصاميم 147.

7. أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي

يتضمن نظام إنذار الحريق 2 لوحة/لوحات إنذار، 18 كاشف دخان، 4 كاشف حرارة، 5 جهاز تنبيه وفق البيانات المسجلة في المشروع.

[ملخص نظام الإنذار]	
العنصر	العدد
لوحات إنذار الحريق	2
كواشف الدخان	18
كواشف الحرارة	4
أجهزة التنبيه	5

7.1 كواشف الدخان مطابق

موجود.

عدد كواشف الدخان حسب مركز التصاميم 18.

8. SECTION_PAGE_building_requirementsMARKEREND. البيانات الهندسية المرجعية

تُعرض هذه القيم كبيانات مرجعية داعمة للتقييم فقط. لا يعيد هذا التقرير حساب التدفقات أو الضغوط أو الكميات.

[مقاييس الإخلاء]

البند	البيان
إجمالي المخارج	4

[مضخات الحريق]

نوع المضخة	التدفق
كهربائية	350 GPM
ديزل	350 GPM
جوكي	35 GPM

[نظام الرش الآلي]	
البند	البيان
عدد المرشات	147
نوع النظام	رطب (Wet Pipe)
معامل K	K = 6.5

[ملخص نظام الإنذار]	
العنصر	العدد
لوحات إنذار الحريق	2
كواشف الدخان	18
كواشف الحرارة	4
أجهزة التنبيه	5

[نظام إنذار وكشف الحريق]	
البند	البيان
لوحات التحكم	2 لوحات
نقاط النداء اليدوية	8
الإخلاء الصوتي	متوفر

9SECTION_PAGE_existing_recommendationsMARKERENDالملاحظات والإجراءات المطلوبة

1. وصول سيارات الإطفاء والموقع: إجراء وصول.
2. نظام الرش الآلي: إجراء رش.
3. إجراء رش.

10. المراجع وأساس التقييم

1. متطلبات الدفاع المدني
2. بيانات الخزان ضمن التصميم الفني
3. بيانات الرش ضمن التصميم الفني ومركز التصميم
4. بيانات إنذار الحريق ضمن التصميم الفني ومركز التصميم

11. الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

يعرض هذا التقرير نتائج 4 بنداً مقيماً كما سجلها المهندس: 2 مطابق، 1 غير مطابق، 1 يحتاج استكمال، و0 لا ينطبق. لا تمثل هذه الأرقام اعتماداً عاماً للمبنى أو شهادة مطابقة. هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات القانونية المتاحة للمشروع. لا تشكل المعاينة اعتماداً من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولاً نهائياً للموقع. لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

SECTION_PAGE_approvalsMARKEREND
الاعتماد والتوقيعات

رقم التقرير: TR-ENP-ART التاريخ: 2026-08-29 الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

اعتماد المكتب	توقع سلامة	المهندس المُعد
الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية ،		الاسم: غير محدد
التوقيع / الختم:		التوقيع:
التاريخ:		التاريخ:

ملاحظات الاعتماد