

منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

تصميم - إشراف - إدارة مشاريع / Design - supervision - project management

توقع

TECHNICAL REPORT · FIRE & LIFE SAFETY

التقرير الفني لتقييم الموقع القائم

تقييم فني للموقع القائم — السلامة والوقاية من الحريق

اسم المشروع	منشأة Narrative Style
المالك	مالك
الموقع	الرياض — النرجس — 1

الإصدار

01

التاريخ

2026-08-29

رقم التقرير

TR-NAR-ART

المحتويات

01	بيانات المنشأة
02	الموقع
03	إمكانية وصول آليات الدفاع المدني
04	مكونات المشروع
05	الموقع والوصول
06	أنظمة مكافحة الحريق
07	التوصيات والإجراءات المطلوبة
08	الملخص والخلاصة وحدود الدراسة
09	الاعتماد والتوقعات

1SECTION_PAGE_facility_dataMARKERENDبيانات المنشأة	
[بيانات المنشأة]	
البند	البيان
المنشأة / اسم المشروع	منشأة Narrative Style
المالك / المستثمر	مالك
رقم رخصة البناء	BP-1
مساحة البناء	920 م²
عدد الأدوار	2
تصنيف الإشغال	مكاتب
العنوان	الرياض — النرجس — 1
رابط الموقع على Google Maps	رابط الموقع على Google Maps
الإحداثيات الجغرافية	Latitude: 24.8123 Longitude: 46.7123
صورة واجهة المشروع	
FACADE-WIDE	
شكل (1): واجهة المشروع.	

2. SECTION_PAGE_site_informationMARKEREND الموقع

artifact narrative style

حدود الموقع

يحد الموقع من جهة الشمال A، من جهة الجنوب B، من جهة الشرق C، ومن جهة الغرب D.

الإحداثيات الجغرافية: Latitude: 24.8123 Longitude: 46.7123

[عرض الموقع على Google Maps](#)

الصورة الجوية للموقع

AERIAL-TALL

شكل (2): الصورة الجوية للموقع.

3. إمكانية وصول آليات الدفاع المدني

تمت دراسة إمكانية وصول آليات الدفاع المدني إلى الموقع وفق البيانات المسجلة بالمشروع. يقع أقرب مركز دفاع مدني مركز الدفاع المدني، على مسافة تقريبية قدرها 2
الموقع حوالي 7 دقيقة وفق مسار الوصول المرفق.

مسار الوصول

مسار

مصدر البيانات: مهندس — تاريخ التحقق: 20-08-2026

خريطة مسار الوصول

ROUTE

شكل (3): الحالة الحالية لخريطة مسار الوصول.

4. SECTION_PAGE_project_componentsMARKEREND مكونات المشروع

تُعرض مكونات المشروع كما سجلت في ملف المشروع دون افتراض تفاصيل غير موجودة.

[مكونات المشروع]

م	اسم المكون	الاستخدام	المساحة	عدد الأدوار	الارتفاع	السعة/الحمولة	نوع الإنشاء
1	المبنى الرئيسي	إداري	920 م ²	2	12	350	خرساني

يتكون المشروع من المبنى الرئيسي يستخدم كإداري، وذلك وفق بيانات المشروع المسجلة أعلاه.

5. الموقع والوصول

تُعرض كل منظومة بصيغة سردية: الوضع الراهن، المتطلب، التقييم، الإجراء المطلوب، والمرجع.

5.1 وصول سيارات الإطفاء والموقع

الوضع الراهن: موجود

المتطلب: لم تُسجل قيمة.

التقييم: **يحتاج استكمال**

الإجراء المطلوب: إجراء وصول.

المرجع: متطلبات الدفاع المدني

6. أنظمة مكافحة الحريق

تُعرض كل منظومة بصيغة سردية: الوضع الراهن، المتطلب، التقييم، الإجراء المطلوب، والمرجع.

6.1 خزان مياه الحريق

الوضع الراهن: موجود — السعة — 79.493 m³

المتطلب: خزان حريق مطلوب/موجود في التصميم

التقييم: **مطابق**

الإجراء المطلوب: لم يُسجل إجراء مطلوب.

المرجع: بيانات الخزان ضمن التصميم الفني

6.2 نظام الرش الآلي

الوضع الراهن: موجود

المتطلب: لم تُسجل قيمة.

التقييم: **غير مطابق**

الإجراء المطلوب: إجراء رش.

المرجع: لم يُسجل مرجع أو دليل.

7. التوصيات والإجراءات المطلوبة

تتضمن هذه القائمة الإجراءات والتوصيات الصريحة المرتبطة بتقييم المهندس أو التوصيات المحفوظة والمعتمدة فقط.

1. إجراء رش.

8. الملخص والخلاصة وحدود الدراسة

يعرض هذا التقرير نتائج 3 بنداً مقيماً كما سجلها المهندس: 1 مطابق، 1 غير مطابق، 1 يحتاج استكمال، و 0 لا ينطبق. لا تمثل هذه الأرقام اعتماداً عاماً للمبنى أو شهادة مطابقة.

هذه المعاينة قراءة فقط ومشتقة من تقييمات المهندس والبيانات الكانونية المتاحة للمشروع.

لا تشكل المعاينة اعتماداً من الدفاع المدني أو شهادة مطابقة أو قبولاً نهائياً للموقع.

لا يثبت هذا العرض تنفيذ معاينة ميدانية ما لم تسجل ملاحظات أو أدلة صريحة في التقييم.

المراجع

- متطلبات الدفاع المدني
- بيانات الخزان ضمن التصميم الفني

المراجع (1)

متطلبات الدفاع المدني

SECTION_PAGE_approvalsMARKEREND
الاعتماد والتوقيعات

رقم التقرير: TR-NAR-ART التاريخ: 2026-08-29 الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية من الحريق

يُستكمل اعتماد التقرير وفق الصلاحيات المعتمدة للمكتب والاستشاري المسؤول.

اعتماد المكتب	توقع سلامة	المهندس المُعد
الجهة: منصة توقع سلامة لاستشارات السلامة والوقاية ،		الاسم: غير محدد
التوقيع / الختم:		التوقيع:
التاريخ:		التاريخ:

ملاحظات الاعتماد