



Voertuig Historie Rapport

BMW

Voertuig referentie:

WBA11AR090CM35217

Soort
transmissie:
Automaat

Aantal
deuren:
2

Rapport aangemaakt op: 04-04-2026 om 13:47:17



Scan QR code for [current version](#)

Snelle check

Schade

Dit voertuig heeft een schade gehad. Informeer bij de verkoper of deze inmiddels gerepareerd is, of laat hem voor aankoop controleren door een erkende monteur.


 **Schade**

Gelokaliseerd in
Duitsland



Schadeoverzicht

28-05-2023 Schade gerapporteerd

**Betroffen gedeelte:**

- Voorzijde

Soort schade/ Schade oorzaak:

Niet beschikbaar

Geschatte reparatiekosten:

€ 1.000 - € 2.000

Schade gemeld voor de volgende componenten:

- Carrosserie onderdelen

Gerapporteerd op:

28-05-2023

Gerapporteerd in:

Duitsland

Begrippenlijst voor schade

Schade

Schade verwijst naar elke vorm van beschadiging of aantasting van de fysieke onderdelen van een voertuig, die het uiterlijk, de functionaliteit of de veiligheid ervan beïnvloedt. Schade kan variëren van cosmetische problemen zoals krassen en deuken tot ernstige structurele problemen. Schade kan worden veroorzaakt door aanrijdingen, weersomstandigheden, vandalisme of andere incidenten.

Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
28-05-2023		Schade gerapporteerd in Duitsland
08-2023	5.000 km	Kilometerstand gerapporteerd

Voor dit Vehicle History Report doorzochten we meer dan 40 miljard records uit meer dan 30 Europese landen, de VS en Canada.

Technische informatie	
Motor en prestaties	
Fuel type	
Overige informatie	
Aantal deuren	2

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

Voertuig referentie

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.

Hoe u dit rapport kunt gebruiken



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

[Algemene Voorwaarden.](#)