CÓDIGO: HSQE-F-049 LISTA DE INSPECCIÓN DIARIA VERSIÓN: FCHA: TECHING (X CONTRATISTA () TRABAJO A REALIZAR Revisión de Torre LUGAR San Martín de Porres 23/1/2024 HORA RESPONSABLE DEL PROYECTO Bernabe Oscco León FECHA 23/1/2024 06:01 4. Jefe de Cuadrilla 5. Responsable de Grupo 3. Técnico 1. Ayudante 6. Otros: 2. Condu José Luis Diaz Vasguez DESCRIPCIÓN NOMBRE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Cantidad Cantidad Estado Cantidad Estado Cantidad Estado 1 Camisa de verano/Invierno NA 1 2 Pantalón de verano 1 NA 3 Camisa antiflama 1 NA 4 Pantalón antiflama 5 Zapatos Dieléctricos NA 6 Chaleco preventivo de seguridad 1 NA 7 Lentes con protección UV 8 Lentes contra impacto NA 9 Bloqueador Solar NA 10 Casco dielectrico normado con barbiquejo 1 11 Guantes dielectricos BT-Clase 0, Tipo I NA 12 Careta facial policarbonato 1 NA 13 Careta facial antiarco 1 NA 14 Guante de badana NA 15 Guante de cuero NA 16 Guante de hilo 1 NA 17 Mascarilla contra polvo NA 18 Correa porta herramientas NA 19 Manta Dielectrica NA 20 HERRAMIENTAS 1 Alicate universal 8" de longitud 1000V NA 2 Alicate de corte aislado 6" NA 3 Alicate de punta aislada 6" NA 4 Destornillador plano aislado 6" NA 5 Perillero (opcional) NA 6 Destornillador estrella aislado 6" o 8" NA 7 Destornillador hexagonal 8 Juego de llave allen NA 9 juego de llave ratchets Aislado NA 10 Revelador de tensión BT NA 11 Pinza Volt amperimétrica NA 12 Linterna grande NA 13 Llave Francesa Aislado / Mecánica NA 15 Bolsa v recipiente para almacenar residuos 16 Arnés de seguridad con accesorios NA 18 Lima NA 19 cincel NA 20 Comba chica 4 o 5 libras NA 21 Martillo NA 22 Linterna portátil adaptable para casco NA 23 Nivel NA 24 Cinta pasa cable NA 25 Prensa Terminal NA 26 **EQUIPOS** 1 Máquina de soldar NA 2 Equipo de soldar (mandil, máscara y mangas) NA 3 Amoladora con disco de corte NA 4 Cámara fotográfica digital NA 5 Escalera (tipo tijera) (telescópica) NA 6 Banco escalera NA 7 Extensión de cable vulcanizado Industrial 8 Reflector NΑ 9 Taladro NA 10 Rotomartillo NA 11 Caja de Herramientas NA SEÑALIZACIÓN

FIRMA DEL INSPECCIONADO / DNI

1 Cercos

DOCUMENTACIÓN

1 AST/ASG/SGI Vigentes

ACCESORIOS

3 Malla con parantes

4 Charla pre operacional

Registro de residuos generadosProtocolo de guantes

1 Medio de comunicación radio RPM

5 Check list vehicular

COMENTARIOS: TODO EN ORDEN

Jes fun viens 43692772

NA

1

NA

NΑ

NA

NA

NA NA

NA

Estado:	
Bueno	B / (√)
Dañado / Deteriorado / Deficiente / Roto / Malogrado	M / (X)
No Tiene	NT
No Requiere	NR
Fuera de Vigencia	FV



Roberto Carlos Luis Bailon Firma del Supervisor