

**CODIGO** HSQE-F-004 **VERSION** 00 **FECHA** 05-02-20

TECHING	. ,	CONTRATISTA ( )							
TRABAJO	A REALIZAR:	Revisión de Torre							
LUGAR:		San Martín de Porres		RF	SPONSABLE DEL				
FECHA:		9/2/2024		1 1 1	PROYECTO:	Damah	a Oaaaa I aáa		
FECHA.		9/2/2024				Bernab	e Oscco León		
ACT	ACTIVIDAD PELIGRO/ASPECTO			RIESGO ASOCIADO/IMPACTO AMBIENTAL			CIONES REC	OMENDAD	DAS
		PROCEDIMIENTOS ES	PEC	IALES	Y PERMISOS REQ	JERI <u>DOS</u>			
			SI	NO				SI	NO
Manejo de productos químicos peligrosos				Х	Izaje de cargas y/o equ				Х
Bloqueo y etiquetado				Х	Trabajos en Altura a más 1.8 m				Х
Ingreso a espacios confinados				Х	Excavación de zanja > 1.5 m.				Х
Trabajos en caliente				Х	Otro:				Х
		EN C	ASO	DE A	CCIDENTES				
5729160 A	nexo 203 ó; # 99	un centro médico asistencial. Co 0991238 Clínica Ricardo Palma	munio	car inn	nediatamente a la Cent	ral de Seg	uridad de TECI	IINGLOB T	elf.: (511)
		rado Este 1066, San Isidro 1503	36						
N.º		ELLIDOS Y NOMBRES			DNI		FIRMA	H.	H.
1	José Luis Diaz				43692772		Jete fun viens	Ingreso 10:47	Salida 10:48
2									
3									
4									

**OBSERVACIONES** 

Responsable del trabajo

5 6

Todo en orden

José Luis Diaz Vasquez

firma

