
TECHE				CHECK LIST BE INSBECCION VEHICIII AD					HSQE-F-064
			CHECK LIST DE INSPECCION VEHICULAR					_	02
									8/01/2024
NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Luis Vela Vasquez				USA LENTES CORRECTORES		Х	SI	NO NO	
EMPRESA	TECHING				ODOMETRO	INICIO(km):	45263		FINAL(km): 45296
PLACA	ATS-471		N° SOAT	NSOAT	N° DE BREVETE	NBREVE1	Έ		
TARJETA DE PROPIEDAD	cuenta con tarjeta		EMPRESA SOAT	EMPRESA SOAT	CATEGORIA A2				
SUPERVISOR INMEDIATO	NMEDIATO Roberto Carlos Luis Bailon		VENCIMIENTO SOAT	24/01/2024	FECHA DE VENCIMIENTO 31/01/202		24		
FECHA DE VENCIMIENTO REVISIÓN	02/01/2024				FECHA DE INSPECCION		23/01/2024		
TÉCNICA	02/01/2024				HORA INSPECCIÓN		17:50		

(*) Obligatorio antes de operar
TIPO DE ESTADO: **B** (Bueno) **M** (Malo) **NT** (No Tiene) **NA** (No Aplica)

INDICAR EL TIPO DE ATENCIÓN: Inmeadita (I) Antes de de las 24 hr (D)											
I. PARA TODO	VEHICULO: AUTO, CAMIONETA, FUR	GONETA									
N°	VERIFICAR	ESTADO	ATENCIÓN	N°	VERIFICAR	ESTADO	ATENCIÓN	N°	VERIFICAR	ESTADO	ATENCIÓN
1 Nivel de ace	eite de motor (*)			11	Espejos retrovisores laterales (*)			21	Estado de Tablero / Indicadores operativos		
2 Nivel de liqu	ído de freno (*)			12	Botiquín de primeros auxilios (*)			22	Espejo retrovisor interior (*)		
3 Nivel de hid	rolina de dirección (*)			13	Cinturon de seguridad de conductor (*)			23	Cable de remolque (*)		
4 Nivel de agu	ua del radiador (*)			14	Cinturon de seguridad de copiloto			24	Cable eléctrico auxiliar de arranque (*)		
5 Luces de al	a / baja (*)			15	Cinturon de seguridad de asientos posteriores			25	Herramientas y palanca de ruedas		
6 Luces direct	cionales (*)			16	Llave de ruedas (*)			26	Parabrisas y plumillas (*)		
7 Luces de fre	eno (*)			17	Linterna o faro pirata (*)			27	Triángulo (*)		
8 Luces de er	nergencia			18	Frenos de estacionamiento (*)			28	Bateria, bornes de bateria (*)		
9 Luces de fa	ros pirata			19	Nivel de agua del limpiabrisas (*)			29	Orden y limpieza		
10 Luces de ne	blinero			20	Vidrios de ventanas (*)			30			
N°	ESTADO DE LLANTAS	ESTADO	ATENCIÓN	ACCES	ORIOS DE SEGURIDAD	ESTADO	ATENCIÓN	N°	TAPAS Y OTROS	ESTADO	ATENCIÓN
31 Llanta delar	tera derecha			36	Conos de seguridad reflectivos (02)(*)			41	Tapa de tanque de gasolina y/o petróleo		
32 Llanta delar	tera Izquierda			37	Extintor PQS (*)			42	Gata hidráulica		
33 Llanta poste	rior derecha			38	Alarma de Retrocesos (NN)*			43	Cable, cadena y/o estrobo		
34 Llanta poste	rior izquierda			39	Claxon (NN)*			44			
35 Llanta de re	puesto			40	Tacos de seguridad (02) (*)			45			
II. MOTOCICLE	TA										
											,

N°	VERIFICAR	ESTADO	ATENCIÓN	N°	VERIFICAR	ESTADO	ATENCIÓN	N°	VERIFICAR	ESTADO	ATENCIÓN
1 Es	pejo retrovisor Der/Izq	Bueno	NA	5	Funcionamiento de freno posterior	Bueno	NA	9	Bocina (claxon)	Bueno	NA
₂ Di	reccionales delantero	Bueno	NA	6	Llantas delantera / trasera	Bueno	NA	10			
3 Di	reccionales posteriores	Bueno	NA	7	Luces: alta/ baja,direccionales, freno	Bueno	NA	11			
4 Fu	ncionamiento de freno delantero	Bueno	NA	8	Equipos de la unidad (caja portaherramientas, barras protectoras para las piernas/ manos, llaves de boca, alicate universal, destornillador plano/ estrella y medidor de presión)	Bueno	NA	12			

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL								
Nº	ЕРР	ESTADO	ATENCIÓN					
1	Casco dieléctrico	Bueno	NA					
2	Chaleco con cintas reflectivas Bueno NA							
3	Guantes de bada	Bueno	NA					
4	Camisa	Bueno	NA NA					
5	Pantalón	Bueno	NA					
6	Lentes de seguridad transparentes	Bueno	NA					
7	Lentes de seguridad oscuros	Bueno	NA NA					
8	Zapatos diléctricos	Bueno	NA					
9	Casco de proteccion	Bueno	NA					
10	Guantes de Motorizado	Bueno	NA					
11	Coderas y rodilleras	Bueno	NA					
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE								
9	KIT antiderrame	Bueno	NA NA					
10	Recipentes para residuos	Malo	Antes 24 h.					
11	Bolsas para residuos	No Tiene	Antes 24 h.					





III.	III. AUTOEVALUACION DEL CONDUCTOR (marcar con un aspa "X")						
1	Estoy consciente de la responsabilidad que significa conducir, sin poner en riesgo mi vida y de mis pasajeros	Ж	NO				
2	Me siento en buena condición física y emocional para poder conducir de manera segura.	×	NO				

OBSERVACIONES:	
TODO EN ORDEN	

Firma del Conductor

Firma del Supervisor

Nombre: Roberto Carlos Luis Bailon