# INSPECCION PRE USO VEHICULAR

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: | HSQE-F-064 |
| VERSION: | 04 |
| FECHA | 20/05/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: | Angel Anibal Apolinario Rojas | | | USA LENTES CORRECTORES | X SI / NO |
| EMPRESA | Prueba | | | ODOMETRO INICIAL | 223 |
| PLACA | Z7N057 | Nº SOAT | Prueba | Nº DE BREVETE | Prueba |
| TARJETA DE PROPIEDAD | Prueba | EMPRESA SOAT | Prueba | CATEGORIA | PRUEBA |
| SUPERVISOR INMEDIATO | Roberto Carlos Luis Bailon | VENCIMIENTO SOAT | 15/08/2025 | FECHA DE VENCIMIENTO | 15/08/2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA | 05/08/2025 | | | FECHA DE INSPECCION | 18/08/2025 |
| | | | | HORA INSPECCIÓN | 20:30 |

(*) Obligatorio antes de operar

TIPO DE ESTADO: **B** (Bueno) **M** (Malo) **NT** (No Tiene) **NA** (No Aplica)

INDICAR EL TIPO DE ATENCIÓN: Inmeadita **(I)** Antes de de las 24 hr **(D)**

## I. PARA TODO VEHICULO: AUTO, CAMIONETA, FURGONETA, MINIVAN

| Nº | VERIFICAR | ESTADO | ATENCIÓN | Nº | VERIFICAR | ESTADO | ATENCIÓN | Nº | VERIFICAR | ESTADO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel de aceite de motor (*) | Bueno | NA | 11 | Espejos retrovisores laterales (*) | Bueno | NA | 21 | Estado de Tablero / Indicadores operativos | Bueno | NA |
| 2 | Nivel de liquído de freno (*) | Bueno | NA | 12 | Botiquín de primeros auxilios (*) | Bueno | NA | 22 | Espejo retrovisor interior (*) | Bueno | NA |
| 3 | Nivel de hidrolina de dirección (*) | Bueno | NA | 13 | Cinturon de seguridad de conductor (*) | Bueno | NA | 23 | Cable de remolque (*) | Bueno | NA |
| 4 | Nivel de agua del radiador (*) | Bueno | NA | 14 | Cinturon de seguridad de copiloto | Bueno | NA | 24 | Cable eléctrico auxiliar de arranque (*) | Bueno | NA |
| 5 | Luces de alta / baja (*) | Bueno | NA | 15 | Cinturon de seguridad de asientos posteriores | Bueno | NA | 25 | Herramientas y palanca de ruedas | Bueno | NA |
| 6 | Luces direccionales (*) | Bueno | NA | 16 | Llave de ruedas (*) | Bueno | NA | 26 | Parabrisas y plumillas (*) | Bueno | NA |
| 7 | Luces de freno (*) | Bueno | NA | 17 | Linterna o faro pirata (*) | Bueno | NA | 27 | Triángulo (*) | Bueno | NA |
| 8 | Luces de emergencia | Bueno | NA | 18 | Frenos de estacionamiento (*) | Bueno | NA | 28 | Bateria, bornes de bateria (*) | Bueno | NA |
| 9 | Luces de faros pirata | Bueno | NA | 19 | Nivel de agua del limpiabrisas (*) | Bueno | NA | 29 | Orden y limpieza | Bueno | NA |
| 10 | Luces de neblinero | Bueno | NA | 20 | Vidrios de ventanas (*) | Bueno | NA | 30 | | | |

| Nº | ESTADO DE LLANTAS | ESTADO | ATENCIÓN | | ACCESORIOS DE SEGURIDAD | ESTADO | ATENCIÓN | Nº | TAPAS Y OTROS | ESTADO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Llanta delantera derecha | Bueno | NA | 36 | Conos de seguridad reflectivos (02)(*) | Bueno | NA | 41 | Tapa de tanque de gasolina y/o petróleo | Bueno | NA |
| 32 | Llanta delantera Izquierda | Bueno | NA | 37 | Extintor PQS (*) | Bueno | NA | 42 | Gata hidráulica | Bueno | NA |
| 33 | Llanta posterior derecha | Bueno | NA | 38 | Alarma de Retrocesos* | Bueno | NA | 43 | Cable, cadena y/o estrobo | Bueno | NA |
| 34 | Llanta posterior izquierda | Bueno | NA | 39 | Claxon * | Bueno | NA | 44 | | | |
| 35 | Llanta de repuesto | Bueno | NA | 40 | Tacos de seguridad (02) (*) | Bueno | NA | 45 | | | |

## II. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Nº | EPP | ESTADO | ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Casco dieléctrico | Bueno | NA |
| 2 | Chaleco con cintas reflectivas | Bueno | NA |
| 3 | Guantes de badana | Bueno | NA |
| 4 | Camisa | Bueno | NA |
| 5 | Pantalón | Bueno | NA |
| 6 | Lentes de seguridad transparentes | Bueno | NA |
| 7 | Lentes de seguridad oscuros | Bueno | NA |
| 8 | Zapatos diléctricos | Bueno | NA |
| | PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | | |
| 1 | KIT antiderrame | Bueno | NA |
| 2 | Recipentes para residuos | Bueno | NA |
| 3 | Bolsas para residuos | Bueno | NA |



## III. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | ATENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol de 70° de 500 ml | fras. | 1 | 31/03/2028 | Bueno | NA |
| 2 | Jabón antiséptico | un. | 1 | 01/01/2027 | Bueno | NA |
| 3 | Gasas esterilizadas fraccionadas de 10cm x 10cm | sob. | 20 | 09/03/2028 | Bueno | NA |
| 4 | Apósito Esterilizado 10cmx 10 cm | un. | 5 | 31/10/2027 | Bueno | NA |
| 5 | Esparadrapo 2.5 cm x 5 m | un. | 2 | 31/05/2029 | Bueno | NA |
| 6 | Venda elástica 4 x 5 yardas | un. | 2 | 31/03/2028 | Bueno | NA |
| 7 | Bandas adhesivas (curitas) | Un. | 20 | 01/07/2028 | Bueno | NA |
| 8 | Tijeras punta roma | un. | 1 | | Bueno | NA |
| 9 | Guantes quirúrgicos esterilizados 7 1/2 (pares) | par. | 1 | 26/06/2028 | Bueno | NA |
| 10 | Algodón x 50 gr | bol. | 1 | 30/06/2027 | Bueno | NA |
| **IV. OTROS ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS** | | | | | | |
| 11 | Flamodil ó Hirudoid (golpes, hematomas) | un. | 1 | 31/07/2028 | Bueno | NA |
| 12 | Apositos de Jelonet 10 x 10 cm | un. | 5 | 01/07/2027 | Bueno | NA |
| 13 | Tablillas de madera 30 x 5 x 1 cm | un. | 2 | | Bueno | NA |
| 14 | Tablillas de madera 70 x 5 x 1 cm | un. | 2 | | Bueno | NA |
| 15 | Agua esteril x 1 litro | fras. | 1 | 19/11/2026 | Bueno | NA |
| 16 | Agua Oxigenada x 250 ml | fras. | 1 | 19/11/2026 | Bueno | NA |
| 17 | Manual de Primeros Auxilios | un. | 1 | | Bueno | NA |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

## V. AUTOEVALUACION DEL CONDUCTOR (marcar con un aspa "X")

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estoy consciente de la responsabilidad que significa conducir, sin poner en riesgo mi vida y de mis pasajeros | X | NO |
| 2 | Me siento en buena condición física y emocional para poder conducir de manera segura. | X | NO |

**OBSERVACIONES:**

Firma del Conductor

Firma del Supervisor

Nombre: Roberto Carlos Luis Bailon