


	INSPECCIÓN DE ESCALERA	CODIGO	HSQE-F-046
		VERSIÓN	00
		FECHA	31/01/2024

TRABAJO:	Prubea	FECHA:	13/8/2025
UBICACIÓN:	Prubea	HORA:	09:18
EMPRESA	Prubea	USUARIO:	Oscar Armando Chuquispuma Peña
TIPO DE ESCALERA:	Prubea	CODIGO/SERIE	Prubea

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓	
Unión de peldaños y largueros	✓	
Refuerso de peldaño en buen estado	✓	
Zapatas antideslizantes	✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓	
Identificación legible en la escalera	✓	
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	
Ganchos trabapeldaños (libre de corrosión, grietas, deformaciones, etc)	✓	
Guías externas para unión de largueros (libre de corrosión, grietas, deformaciones, etc)	✓	
Cuerda (en buen estado, libre de grasas, lubricantes, etc)	✓	
Polea (en buen estado, libre de corrosión)	✓	
Protector de largueros	✓	
Apoya poste (en buen estado, libre de corrosión, grietas, deformaciones, etc.)	✓	

CONCLUSIÓN:	
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	
INPECCIÓN REALIZADA POR:	Daniel Sebastian Paredes Calixto
FIRMA:	

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica

