

		CHECK LIST DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CÓDIGO	HSQE-F-100
					VERSION	00
					FECHA	30/01/2024
Actividad	Prueba				Fecha	16/6/2025
Lugar	Prueba				Hora	14:43
Marca/ Modelo	Prueba				Codigo/Serie del arnes	Prueba
ARNES DE SEGURIDAD DIELECTRICO						
¿Qué inspecciona?	¿Qué busca?	ESTADO INICIAL			OBSERVACIONES	
		Bueno	Malo	N.A.		
Costuras	Deshilachamiento	X				
Correas	Roturas y desgarramientos	X				
anilla dieléctrica en la espalda para detención de caídas.	sin golpes o deformaciones	X				
anilla dieléctrica en el pecho par trabajos de ascenso y descenso.	sin golpes o deformaciones	X				
anillas dieléctricas en la cadera para trabajos de sujeción.	sin golpes o deformaciones	X				
hebillas reguladoras dieléctricas.	sin golpes o deformaciones	X				
Mosquetones de cierre automático	Libre de frisuras, óxido	X				
línea de vida	Sin daño, roturas, Cortes	X				
ACCESORIOS PARA ESCALAMIENTO						
¿Qué inspecciona?	¿Qué busca?	ESTADO INICIAL			OBSERVACIONES	
		Bueno	Malo	N.A.		
Eslinga de posicionamiento de 5 o 6 pies graduables.	Roturas, desgarramientos y oxidos	X				
Anclaje tie off de 6 pies graduable.	Roturas, desgarramientos y oxidos	X				
Sistema descendedor tipo Gri Gri	Sin daños libre de oxidos	X				
Sistema ascendedor para cuerda.	Sin daños libre de oxidos	X				
Mosquetones de cierre automático	Libre de frisuras, óxido	X				
polea	Sin daños libre de oxidos	X				
Cuerdas estáticas	Roturas y desgarramientos	X				
cuerdo para aseguramiento de escaleras	Roturas y desgarramientos	X				
Conclusión: Apto <input type="checkbox"/> No apto <input checked="" type="checkbox"/>						
Firmas de los responsables						
<div><div> Firma del Inspector Nombre: Juan José Alcantara Soto DNI: 77028233</div><div> Firma Persona Responsable de trabajo Nombre: Wilver Alonso Gomez Flores DNI: 48285041</div></div>						