

 Produzindo com excelência	Sistema de Qualidade Só Aço FOR - Formulário	Identificação: FOR-SA-0021	
	Relatório de Não conformidade - RNC	Emissão:	09/08/2016
		Revisão: 06	Data da rev. 01/09/2019
		Página 1 de 2	

RNC N°:	RNC006953
----------------	-----------

Tipo de ação:	Real (já ocorrida)	Tipo de ocorrência:	Matéria-prima	Qtde:	50
Sector de ocorrência:		Sector de Detecção:	Almoxarifado	Lote/Série:	
Grupo de produto:	Balcão ar forçado	O.P. N°:	PC27334	Nota Fiscal:	489

Descrição da ocorrência			
Foi solicitado o pedido ao fornecedor de 50 unidades do MP 3868 PÉ DE ALUMINIO 50MMX3/8X1" C/REGULAGEM e chegou MP 3113 PÉ DE ALUMINIO 100MMX3/8X1" C/REGULAGEM.			
Preenchido por:	Gabriel	Data da ocorrência:	25/08/2026

AÇÃO IMEDIATA:	Verificar com fornecedor		
Descrição da ação imediata			
Setor de compras irá verificar com o fornecedor o porquê do pedido não ter chegado de acordo com o que foi comprado.			
Responsável pela ação imediata:	Fernanda	Prazo de execução:	07/09/2026

Abertura de Análise de causa?					
Análise da causa					
Porquê? (1)	Porquê o fornecedor não enviou o pedido corretamente?				
Porquê? (2)					
Porquê? (3)					
Porquê? (4)					
Porquê? (5)					
Causa Raiz					
Ação 1		Responsável:		Prazo de entrega:	
Ação 2		Responsável:		Prazo de entrega:	
Ação 3		Responsável:		Prazo de entrega:	
Análise Eficaz?					
Evidências					

	Sistema de Qualidade Só Aço FOR - Formulário	Identificação: FOR-SA-0021	
		Emissão:	09/08/2016
	Relatório de Não conformidade - RNC	Revisão: 06	Data da rev. 01/09/2019
		Página 1 de 2	