

অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড - অনিরাপদ কাজ / অবস্থা প্রতিবেদন

MOCK REPORT - SENTRA TEST DATA - NOT A REAL RECORD · Bengali · expected: SIF precursor

স্থান: মরান গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন | তারিখ: 20-09-2026 | প্রতিবেদন নং: UAUC/BN/0207

ট্রেন দিয়ে চার টনের মডিউল তোলার সময় দুজন শ্রমিক বুলন্ত লোডের নিচে কাজ করছিলেন। লিফট প্ল্যান ছাড়াই কাজ শুরু হয়েছিল এবং নিষিদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করা হয়নি।

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা: উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে; এলাকা খালি করা হয়েছে।

Synthetic test document made by tools/make_mock_reports.py for SENTRA (SIH PS 26165). It describes no real person, event or record.